

Se uso motore a ecc. elettrica e per di voglio lavorare sia nelle zone di coppie costante, che in quelle di potenza costante.

Nelle macchine e ecc. elt. si ha il limite di commutazione che interseca le curve di funz. penetrante nelle zone di funz. e pot. costante.

Le perdite delle curve di funzionamento è praticamente nulle a cause delle elevate perdite dovute all'ecitazione.

Nelle macchine ^{in continue} a ecc. elt. come posso restare nelle zone e funz. non permanente?

Introduciamo il modello termico del motore DC (analogie termico-elettrica).

el flusso termico \rightarrow corrente


elle temperature \rightarrow tensioni

R termo \rightarrow R

C termo \rightarrow C

Supponiamo che Θ_{stator} sia isotermico e rotore idem.

$$P_j = R_a i_a^2 \quad (\text{dimentichiamo perdite ferro e meccaniche}).$$



MACCHINA P.H.

La capacità termica di un corpo dipende

$$m \cdot C_{spec}$$

Poiché lo stator è più grosso si ha che



$$C_s > C_r$$

Sperimentalmente si ha che $C_s R_{sa} > C_r R_{sr}$

Facciamo un circuito meno rigoroso, ma più ~~semplice~~ ^{semplice}

Per $t=0$


$$\Theta_r = \Theta_s = \Theta_a$$




ipottizziamo che $C_s R_{sa} \gg C_r R_{sr}$

in questo caso la temperatura sullo stator varia molto più lentamente che ^{al rotore} rispetto.

possiamo quindi approx



Arriviamo quindi al modello termico appross



$$C_S R_{Se} > C_R R_{Rs}$$

$\theta_R \geq \theta_S$ - θ_R cresce più velocemente di θ_S . Possa quindi avere θ_R di valore elevato con $\theta_S \approx \theta_a$. Il problema è che non è facile misurare le θ_R .

Se misure di θ_S non è sufficiente per garantire la protezione del motore.

Bisogna avere dei metodi che a partire da $P_j(t) \Rightarrow i_a(t)$ permettano di calcolare le θ_R e θ_S .

così:

- 0) $T = \text{cost}$ \rightarrow diagrammi della SOA del motore
- 1) $T \neq \text{cost}$, ma $T(t)$ periodica - in questo caso può essere pensata come valore medio + armoniche
valore medio nullo



Dobbiamo calcolare le temperature medie del motore (legato al valore efficace della i_a).

$i_a(t) = \frac{T}{K_T}$ è funzione periodica $i_{RMS} > i_{AN} ?$
 $i_{RMS} < i_{AN} ?$

Se $i_{RMS} > i_{AN}$ il sistema non può funzionare perché la temperatura medio è maggiore della max temperatura ammessa.


Se $i_{RMS} < i_{AN}$ dobbiamo confrontare la durata degli intervalli di avviamento con la costante di tempo termica di rotore.

Caso specifico:




$$i_{RMS} = \frac{T_{Max}}{K_T} \sqrt{\frac{\Delta t_1}{\Delta t}} \Rightarrow \underbrace{K_T i_{RMS}}_{T_{RMS}} = T_{Max} \sqrt{\frac{\Delta t_1}{\Delta t}}$$

$$T_m = \frac{T_{Max} \Delta t_1}{\Delta t}$$



Se la coppia fosse uguale alle coppie medie si avrebbe



$$\theta_{sm} = \theta_0 + P_{jm} R_{sa}$$


$$P_{jm} = R_{sa} i_{RHS}^2$$

$$\theta_{rm} = \theta_0 + P_{jm} (R_{sa} + R_{rs})$$

R_{sa} e R_{rs} sono facili da misurare e ^{quindi} sono noti.

Per semplificare facciamo l'ipotesi che θ_s sia uguale a costante uguale a θ_{sm} .

θ_r invece non è costante.




In Δt_1 $\theta_r(t) = \theta_0 + \exp$ con $\tau_s = R_{sa} C_s$
 $+ \exp$ con $\tau_r = R_{rs} C_r$

Se $\tau_s > \tau_r$ allora il 2° termine è trascurabile perché in Δt_1 varia poco.

Approx l'esponenziale con la retta tg. nell'origine. $\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \Rightarrow \frac{t}{\tau}$


se considero tempi inferiori a τ .



sono le P quando la macchina fornisce coppia


$$\theta_{rmax} = \theta_{rm} + \left(\frac{T_{max}}{k_T}\right)^2 R_{sa} \frac{\Delta t_1 R_{rs}}{R_{rs} C_r} \frac{1}{2}$$

Nota:



se $\tau_s \gg \tau_r$

\Rightarrow



Infatti $\theta_R = \theta_{RS} + \theta_{SD} + \theta_D$. Se $\tau_S \gg \tau_R$ le variazioni di temperatura θ_{SD} sono molto basse e posso quindi sostituire il gruppo RC con un generatore di tensione. Inoltre se la macchina è ferma da molto tempo $\theta_{SD} \approx 0$ quindi $\theta_R - \theta_D = \theta_{RS}$

Esempi numerici:

	servomotor	motore totalmente chiuso non ventilato
Peso	36 Kg	
	$J = 0,033 \text{ Kg m}^2 \text{ sec}^2$	
Coppie (al. DC)	25 Nm	
Coppie (SCR)	17 Nm	
$\tau_R =$	105 minuti	
Max coppie impulso	240 Nm	
Attrito	1,1 Nm	

Queste serie di motori viene fornite con 3 tipi di avvolgimento. Tutti gli avvolgimenti danno la stessa coppia. Le scelte tra gli avvolgimenti dipende dal convertitore (se fornisce bene V e oltre i 0 o viceversa).

Scegliamo il 202130-8.

Dati secondari:

attrito statico: 1,13 Nm dovuto ai cuscinetti e alle perrule

max accelerazione teorica allo stello: $7300 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$

costante di fem (k_E) = $0,76 \frac{\text{V}}{\text{rad/s}} \pm 10\%$ (caratteristica del motore dipende dalla temperatura)

costante di coppia (k_T) = $0,76 \pm 10\%$

R_a in DC = $0,18 \Omega$ (senza perrule); $0,23 \Omega$ (con perrule) $\pm 10\%$
 manca la θ e cui è riferito la resistenza


$L_e = 0,76 \text{ mH}$

$\tau_e = 3 \text{ ms}$ $\tau_e = \frac{L_e}{R_a} = \frac{0,00076}{0,23} = 3,3 \text{ ms}$

$\tau_m = \frac{R_a J}{k_E k_T} = \frac{0,23 \cdot 0,033}{0,76 \cdot 0,76} = 13,1 \text{ ms}$ $\tau_m > \tau_e$

max accel. teorica allo stello: Pendo la max coppia impulsiva

$$\ddot{\theta}_{max} = \frac{T_{max}}{J} = \frac{240}{0,033} = 7272 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$



$i_a \approx \frac{E}{R_a}$ circa perché in questo caso la i_a è variabile nel tempo.

$$T = \frac{k_E \omega}{R_a} \quad k_T = \frac{k_E k_T}{R_a} \quad \omega = 251 \text{ rad/s}$$

SELF OPERATING AREA

$I_{max} = 33 \text{ A}$
 $T_{allo\ shell} = 25 \text{ Npm}$
 $\Delta\theta = 155 \text{ }^\circ\text{C}$

tachimetro: $0,286 \frac{\text{V}}{\text{rot/s}}$

ripple: 1% manca il no di ondulazioni

$R_e = 150 \ \Omega$

$L_e = 6 \text{ mH}$

richiede carico $> 10 \text{ k}\Omega$

comportamento termico.

il costruttore ha fatto notare il motore a 60 rpm e 40°C e corrente 33 A . Ha misurato θ_r e θ_s .

$$P_j = R_e I_a^2 = 0,23 \cdot 33^2 = 250,47 \text{ W}$$


$0,23$ è la resistenza a freddo

noi dobbiamo calcolare la resistenza a 195° .
 $(40^\circ + 155^\circ)$

$$R_{res} = 0,23 \frac{235 + 195}{235 + 20} = 0,29 \ \Omega$$

$$P_{res} = 0,29 \cdot 33^2 = 424,71 \text{ W}$$

il 315 W del catalogo è ragionevole.



$$I_r = 105 \text{ min.}$$

Parto con motore e $\theta_{amb} = 30^\circ\text{C}$ $\Delta\theta = 0$ $\theta_r = \theta_s = \theta_{amb}$


$\max \theta_r = 170^\circ$ $T = 1,7 T_n$

per quanto tempo posso chiedere $T = 1,7 T_{nom}$, poi ottendo un $\Delta\theta$ tale che $\theta_r \text{ ultimi} = \theta_{amb}$

$$\text{A regime } \theta_{sa} = 74^\circ\text{C} \quad P_j = 315 \text{ W} \Rightarrow R_{sa} = \frac{\theta_{sa}}{P_j} = 0,235 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

la corrente con cui entro è circa $1,7 I_n$.

$$\theta_{ra} = 145^\circ\text{C}, \quad P_j = 315 \text{ W}$$



Se $T = 1,7 T_{ra}$

$$P_j = 315 \cdot 1,7^2 = 910,35 \text{ W}$$

$$\theta_{stator} = 76 \cdot 1,7^2 \approx 216^\circ\text{C}$$


$$\theta_{rotor} = 145 \cdot 1,7^2 = 419^\circ\text{C}$$

(41)

Voglio avere un $\theta_{max,ra} = 170^\circ\text{C} - 30^\circ = 140^\circ\text{C}$ ciò significa che nel caso di $P_j = 315 \text{ W}$ $\theta_{ra} = \frac{140^\circ}{1,7^2} = 48,24^\circ\text{C}$

Dalla curva t/θ si legge che $t_{max} = 0,7 \text{ h} = 45 \text{ min}$, poi tempo con $P_j = 0$ per raffreddare motore. Il motore si impiega una 4 volte la costante di tempo (6 s. ore)

DIAGRAMMA SOA



Limite commutazione 1: potenza sotto il quale rischi pochi o trascurabili.
 " " " 2: in meno di 10000 di cicli bei 5000 h di funz. delle spazzole

80V è la max tensione per cui sono sicuro di alimentare il motore senza che si smagnetizzi.
 Manca la coppia max che mi può dare il motore senza smagnetizzarsi (la coppia max è 260 Nm)

Sappiamo di avere a 700 rpm ($\approx 73 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$) a 20 Nm.
 Quando il motore ruota per $\omega \approx 0$ (600 rpm) $T = 25 \text{ Nm}$ e $P = P_j = 315 \text{ W}$
 Per $\omega = 700 \text{ rpm}$ ($\approx 73 \text{ rad/s}$) $T = 20 \text{ Nm}$ $P = 315 \text{ W}$ se $K_T = \text{cost.} = 0,76 \frac{\text{Nm}}{\text{A}}$

$$T = 20 \text{ Nm} \Rightarrow I = 26,3 \text{ A}$$

$$P_j = 315 \left(\frac{26,3}{73} \right)^2 = 200 \text{ W}$$

$$P_{mec} \approx 1,13 \cdot 73,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \approx 82,8 \text{ W}$$

$$P_{fe} \approx 115 - 82,8 \approx 32,2 \text{ W}$$

$$P_{mec} + P_{fe} = 115 \text{ W}$$