


MACCHINE A CAMPO ROTANTE

si dividono in

- Sincrone: rotazione sincrona con il campo rotante
- Asincrono: motore sempre più lento del campo

Avvolgimenti di una macchina a campo rotante:



Parte esterna: statore
Parte interna: rotore



Ritengo il ferro dello statore ($\mu_r \rightarrow \infty$ e zero perdite).

z : numero totale di conduttori attivi

Dobbiamo determinare l'intensità di H presente nel traferro. ($H_t = ?$)

$$\frac{z}{2} I = z H_t l_t \Rightarrow H_t l_t = \frac{z}{4} I = A$$

caduta di tensione magnetica (forza magneto-motrice)



A è positiva se le linee di campo vanno da statore a rotore

$$A(\alpha) = \frac{4}{\pi} \frac{z_p I}{4} \sum_{h=1,3,5}^{\infty} \frac{\sin(h\alpha)}{h}$$


per sviluppo in serie di Fourier

In prima battuta prendiamo in considerazione l'armonica fondamentale

$$A_{fond}(\alpha) = \frac{zI}{\pi} \sin(\alpha) \quad H_{fond}(\alpha) = \frac{A_{fond}(\alpha)}{l_t}$$

Per un buon funzionamento sarebbe ottimo che A fosse realmente sinusoidale e non solo approssimativamente

Posso anche frazionare i conduttori in più cave






z_p n° conduttori di fase

$$z = \frac{z_p}{q}$$

q : numero di cave (in questo caso $q=3$)

Quale sarà A con una disposizione dei conduttori in questo modo?







$$\bar{A}_{fond} = \frac{z \bar{I}}{\pi}$$

Vettori speciali

$$\bar{A} = \frac{z}{\pi} \bar{I}, \quad \bar{H}_t = \frac{\bar{A}}{l}, \quad \bar{B}_t = \mu_0 \bar{H}_t$$




$$|\bar{A}| \frac{z}{\pi} \bar{I} = \frac{z l}{9\pi} \bar{I}$$



Ricorrendo le formule generali di q coppie di wire

$$A = \frac{z}{\pi} I = \frac{z l}{9\pi} I$$

Le pelli generali è scritto in una circonferenza di raggio R e centro C



$$A = 2R \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)$$

$$R = \frac{A}{2 \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)} \quad A_{ris} = \frac{A}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)} \sin\left(\frac{q\beta}{2}\right)$$

$$= \frac{z l}{9\pi} I \frac{\sin\left(\frac{q\beta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

K_d coeff. di distribuzione dell' avvolgimento ed è funzione di q e β


Posso usare bobine

oppure



, me ottengo lo stesso risultato.

Concentrico



Embucato




$$\hat{A}_1 = \frac{z p}{\pi} \bar{I} \cdot K_d$$

Queste formule è valida per qualunque salite di avvolgimento di tipo costruttivo.

Questo tipo di avvolgimenti è detto a passo intero.


Inoltre l'aggiunta di avvolgimenti riduce la distanza canonica.

Avvolgimento in doppio strato



$\frac{z}{2}$ conduttori allo stato 1 e $\frac{z}{2}$ allo stato 2

Nella tecnica dell'accorciamento di passo si ruota uno strato rispetto all'altro di $1(z-3)$ cave



Avvolgimento accorciato ad 1 cave. Non tutte le cave sono riempite alla stessa maniera.

La tecnica di accorciamento del passo è la più simile ad una sinusoidale. Inoltre si possono ridurre le connessioni frontali. L'accorciamento dell'avvolgimento ha effetti anche sull'armonica fondamentale.



$$\frac{A_1}{z} \cos \frac{\beta}{2}$$

$$\hat{A}_2 = \hat{A}_1 \cos \frac{\beta}{2}$$

Accorciamento e n_r cave

$$\hat{A}_2 = \hat{A}_1 \cos \left(n_r \frac{\beta}{2} \right) \quad k_r$$

Posso quindi caratterizzare un avvolgimento con

z_p : n° totale avvolgimenti att.v.


q : n° cave

β : sfasamento delle cave

n_r : n° di accoramenti.

$$A_1 = \frac{z_p}{\pi} \underbrace{k_d k_2}_{k_a} I, \quad k_d = \frac{\sin \left(q \frac{\beta}{2} \right)}{q \sin \left(\frac{\beta}{2} \right)}, \quad k_r = \cos \left(n_r \frac{\beta}{2} \right)$$


k_a : coefficiente di avvolgimento. k_a è raramente minore di 1.



$$A_1(\alpha) = A_1 \cos \alpha$$

$$A_1 = \frac{2p}{\pi} k_w \hat{I} = N' \hat{I}$$

Analizziamo degli avvolgimenti polifase, in particolare 3-fase.



Gli archi di circonferenza saranno destinati ad ospitare cave delle fasi (1, 2, 3).

Posso frazionare ciascun settore in q cave ed il no totale delle cave sar  6q

Ovviamente q e beta sono correlate tra loro. Infatti: $\beta = \frac{360^\circ}{6q} = \frac{60^\circ}{q}$

I vettori forze magnetomotrici fondamentali saranno:

$$\left. \begin{aligned} \hat{A}_{1R} &= N' \hat{I}_R \\ \hat{A}_{1S} &= N' \hat{I}_S \\ \hat{A}_{1T} &= N' \hat{I}_T \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Se le tre bobine sono messe in questo modo lungo il tragetto} \\ \text{ci saranno 3 forze magnetomotrici sinusoidal. disposte a } 120^\circ \\ \text{tra loro.} \end{array}$$

$$A_1(\alpha) = N' I_R \cos(\alpha) + N' I_S \cos(\alpha - 120^\circ) + N' I_T \cos(\alpha - 240^\circ)$$


Supponiamo che le 3 bobine siano eliminate se un sistema simmetrico ed equilibrato.

$$\left. \begin{aligned} I_R(t) &= \hat{I} \sin(\omega t) \\ I_S(t) &= \hat{I} \sin(\omega t - 120^\circ) \\ I_T(t) &= \hat{I} \sin(\omega t - 240^\circ) \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_1(\alpha) = N' \hat{I} \left\{ \begin{aligned} &\sin(\omega t) \cos \alpha + \sin(\omega t - 120^\circ) \cos(\alpha - 120^\circ) \\ &+ \sin(\omega t - 240^\circ) \cos(\alpha - 240^\circ) \end{aligned} \right\}$$

Usiamo le formule di prostaferesi: $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$

$$\begin{aligned} A_1(\alpha) &= \frac{1}{2} N' \hat{I} \left\{ \sin(\omega t + \alpha) + \sin(\alpha - \omega t) + \sin(\alpha + \omega t - 240^\circ) + \sin(\alpha - \omega t) \right. \\ &+ \left. \sin(\alpha + \omega t - 120^\circ) + \sin(\alpha - \omega t) \right\} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 N' \hat{I} \sin(\omega t - \alpha) \end{aligned}$$

Si produce un'onda (trasiente) rotante nel tragetto con velocit  w.




$$\bar{H}_t = \frac{\bar{A}_1}{l_t} \quad \bar{B}_c = \mu_0 \bar{H}_t$$

\bar{A}_1 , \bar{H}_t e \bar{B}_c sono vettori speciali.

Quindi note i_1, i_2, i_3 non in grado di ricevere A_1, H_t, B_c .

Associamo ai 3 vettori anche un vettore \hat{I} che discende dalla relazione $\hat{A}_i = \frac{3}{2} N' \hat{I}$. Quindi \hat{I} è in fase con \hat{A}_i . Il vettore \hat{I} ha la proprietà che, una volta definiti gli assi RST, la sua proiezione su questi rappresenta i valori istantanei delle correnti i_1, i_2, i_3 . Il vettore \hat{I} è un vettore rotante, ma non un fasore.

Definiamo flusso di macchina il flusso che attraversa il traferro.



$$\hat{\Phi}_u = \int_0^{2\pi} \hat{B}_{t \max} \sin \alpha R_L d\alpha$$

R_L : raggio medio traferro

L : lunghezza.

$$\hat{\Phi}_u = 2 \hat{B}_t R_L$$

Se l'avvolgimento fosse formato da una sola bobina formata da Z conduttori:

$$\hat{\Lambda}_u(z) = \frac{Z}{2} \hat{\Phi}_u$$


$$\Lambda_u(t) = \hat{\Lambda}_u(z) \cos(\omega t)$$

Una bobina di diametro più consistente il max flusso possibile, ma non a meno del traferro \hat{V} che un andamento sinusoidale.

$\hat{\Lambda}_u$ potrebbe essere considerato un altro vettore rotante da aggiungere alle altre $\hat{A}, \hat{B}_t, \hat{I}_c, \hat{I}$.

$$\begin{aligned} \hat{\Lambda}_u &= \frac{Z}{2} \hat{\Phi}_u = \frac{Z}{2} \hat{B}_t \cdot 2 R_L = \frac{Z}{2} \mu_0 \hat{I}_t R_L \cdot 2 = Z \mu_0 \frac{A}{l_t} R_L = \\ &= Z \cdot \frac{3}{2} N' \hat{I} \frac{4}{l_t} \mu_0 R_L = \frac{3Z}{2} N' I \mu_0 \frac{R_L}{l_t} \end{aligned}$$

Il mio avvolgimento però è formato da più bobine sfasate in più envl. diametri. (Ad esempio 3 bobine sfasate di un angolo β)



$$\hat{\Lambda}_u = \frac{Z\beta}{2} K_d K_r \hat{\Phi}_u$$

$$\hat{\Lambda}_u = \frac{3}{2} N N' \mu_0 \frac{2 R_L}{l_t} \hat{I}$$

Con

$$N = \frac{Z\beta}{2} K_a \quad e \quad N' = \frac{Z\beta}{\pi} K_a$$

$$\text{Definiamo } R_t = \frac{l_t}{2\mu_0 R_t L} \Rightarrow \hat{\Lambda}_u = \frac{3}{2} \frac{NN'}{R_t} \hat{I}$$

Definiamo anche $L_m = \frac{3}{2} \frac{NN'}{R_t}$ l'induttanza di magnetizzazione dell'avvolgimento.

L_m non è tutta l'induttanza di un avvolgimento, non è nemmeno l'induttanza di un avvolgimento (perché non corrisponde alle definizioni di induttanza).
L'induttanza di magnetizzazione descrive contemporaneamente ciò che avviene sui 3 avvolgimenti, mentre descrive solo quello che avviene sull'armonica fondamentale del flusso concatenato. Infatti andrebbe definita ^{induttanza} ~~armonica~~ di magnetizzazione fondamentale.


Distinguiamo 4 flussi:

$\phi_{\text{principale}}$: ϕ che attraversa il traferro

ϕ_{utile}

ϕ_{locale} : ϕ che non attraversa il traferro

ϕ_{disperso}



oltre a sono le restate che andremo dando vita a flussi locali.

$$\begin{cases} \phi_{\text{tot}} = \phi_{\text{pe}} + \phi_{\text{loc}} \\ \phi_{\text{tot}} = \phi_u + \phi_{\text{disp}} \end{cases}$$


Nei traferri $\phi_u = \phi_{\text{pe}}$. Nelle macchine a campo rotante non è così. Infatti il flusso principale è dato da una serie di armoniche, mentre il flusso utile è solo la fondamentale.

Delle due relazioni si ha che

$$\phi_{\text{disp}} = \phi_{\text{pe}} + \phi_{\text{loc}} - \phi_u$$

$\phi_{\text{pe}} - \phi_u = \phi_{\text{disp. traferro}}$ flusso disperso al traferro.

$$\hat{\Lambda}_u = L_m \hat{I}$$





Rappresentazione delle equazioni elettriche.

$$\begin{cases} \bar{V}_r = R \bar{i}_r + j\omega \bar{\lambda}_{u,r} + j\omega \bar{\lambda}_{\sigma,r} \\ \bar{V}_s = \dots \\ \dots \end{cases}$$

Lo fluxi dispersivi

Poè posso scrivere le equazioni in modo vettoriale (con vettore rotante)

$$\bar{V} = R \bar{I} + j\omega L_m \bar{I} + j\omega L_o \bar{I}$$




Il circuito equivalente rappresenta il diagramma vettoriale e quindi tutta la macchina.

Se sono in regime sinusoidale posso utilizzare i valori efficaci delle grandezze anziché dei valori massimi.


$$L_o = L_{o,exc} + L_{o,traf.}$$

È possibile generare campi rotanti a velocità sottomultiple della pulsazione.

Coppie polari



Considero una bobina AA'. Produco un campo nel ferro e immagino di separarla fino a creare un semicerchio. Se in $T = 20ms$ il campo ruota compie un giro completo nel caso precedente, in questo caso compie una rotazione di 180° .




La struttura del semicerchio viene raddoppiata. Si vedono così a creare 2 coppie polari.


P=2

P: pare poli (coppie polari)


Se P=1 il campo



Se P=2 il campo




Se si aumenta il no di coppie polari la velocità del campo diminuisce in modo inversamente proporzionale al no di coppie polari.



In una macchina con più coppie polari si hanno P paia di forze ^{elettriche} magnetiche rotante.

In particolare se $P=1$ con due coppie polari si ha $\sin(\alpha - \omega t)$ e $\sin(2\alpha - \omega t)$. In generale $\sin(P\alpha - \omega t)$.

Se $P \rightarrow \infty$ l'arco di circonferenza diventa una retta. Il



campo non ruota più, ma baci trasla. Posso immaginare di costruire una macchina ^{invece di una} ~~rotante~~ ^{traslante}. Questo è il principio per la costruzione di una macchina ^{lineari} ~~traslante~~. Il vantaggio di un rotore ~~traslante~~ è il fatto di non avere bisogno dell'attivo.

Armoniche superiori

$$i_{sqw}(\alpha) = \sum_{h \text{ dispari}} \frac{1}{h} \sin(h\alpha)$$


sqw square wave (onda quadra).

Oltre all'armonica fondamentale ci sono altre armoniche.

L'armonica di ordine 3 dice che il trasformatore è un'armonica con 3 poli. La velocità delle armoniche superiori è ~~ottomultipla~~ ^{tripla} della velocità di quelle fondamentali.

$$h = 6K + 1, \quad K = \underbrace{-\infty, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots}_{\substack{\text{armoniche che girano} \\ \text{in senso opposto}}} \quad \underbrace{0}_{\substack{\text{fondamentale}}} \quad \underbrace{1, 2, 3, \dots}_{\substack{\text{armoniche che girano nello stesso} \\ \text{verso delle fondamentali}}}$$

Nella formula mancano le armoniche mult. pl. di 3. Queste armoniche sono angolari, quindi non danno luogo ad un campo risultante al trasformatore. (Se eliminati con tenne simmetriche ed equilibrate).



L'armonica delle fase S sarà sfasata di 120° rispetto a R, e quella della fase T di 240° .

La somma di queste 3 armoniche è 0.

Per ottenere che le 3^e armoniche non ci siano basta che

il sistema sia equilibrato.

Le armoniche non fondamentali ~~creano~~ ^{sono} del disturbo. A noi interessa solo la principale.

Nelle macchine a campo rotante normalmente l'evolvente si trova sullo statore.