


# AVVOLGIMENTI per macchine elettriche

Distribuzione sinusoidale dei conduttori.



$\alpha$ : coordinate angolare sullo statore

I conduttori positivi è uguale al numero di conduttori negativi.

Densità di distribuzione dei conduttori:  $N(\alpha) = \frac{\text{no dei conduttori compresi tra } \alpha=0 \text{ e } \alpha}{\Delta \alpha}$


$$S(\alpha) = \lim_{\Delta \alpha \rightarrow 0} \frac{N(\alpha + \Delta \alpha) - N(\alpha)}{\Delta \alpha} = \frac{dN(\alpha)}{d\alpha}$$

$N(\alpha)$ : funzione di distribuzione dei conduttori

A noi interessa la  $N(\alpha)$  con valore medio nullo perché ha forma uguale alle fmm al tuo caso quando la corrente nell'avvolgimento è 1 A.

Definiamo  $N_s$  il no di conduttori in serie per fase

$$N_s = \int_0^{2\pi} |S(\alpha)| d\alpha$$



$S(\alpha)$  è sinusoidale (distribuzione tessuta)

regolar sapere quanto è ampia!

Disegno l'integrale di  $S(\alpha)$  e fanno in modo che abbia valore medio nullo


$$S(\alpha) = A_{max} \cdot \sin \alpha$$




$$N(\alpha) = -A_{max} \cos \alpha \quad \text{con } A_{max} = \frac{N_s}{2}$$

$$N_s = \int_0^{2\pi} |A \sin \alpha| d\alpha = 4 A_{max}$$


$$A_{max} = \frac{N_s}{4}$$

Avvolgimento concentrato:





Nel caso di condutture concentrate, esso studiare  $N(\alpha)$  e quindi anche  $F_{mm}(\alpha)$  con gli sviluppi in serie di Fourier



Per questioni di simmetria ho solo armoniche dispari


3<sup>a</sup> armonica, pino =  $\frac{4}{3\pi} \frac{N_s}{4}$

Diffusione tra avvolgimenti concentrati e sinusoidali (a parte di  $N_s$ )

4 concentrato = 1 distribuzione sin di impiegate  $\frac{4}{\pi} \frac{N_s}{4}$  + armoniche

Otengo qualcosa in più rispetto ad un sinusoidali, me mi trovano dietro delle armoniche sparisce (dipende dallo spazio dei conduttori).

Supponiamo di avere <sup>allo</sup> statore un magnete (immobili) che produce una distribuzione di B al trafero.



Conosciamo  $B(\alpha)$  e  $N(\alpha)$ , vogliamo trovare  $\lambda$  (flusso concatenato con Poynting)

$$\lambda = r l \int_0^{2\pi} B(\alpha) N(\alpha) d\alpha$$

$r$  è raggio al trafero (raggio interno dello statore)

$l$  è la lunghezza

$N(\alpha)$  è il numero di spire concatenate.

$B(\alpha)$  è una funzione periodica

$$B(\alpha) = B_0 + B_1 \sin(\alpha + \varphi_1) + B_2 \sin(2(\alpha + \varphi_2)) + \dots + B_n \sin[n(\alpha + \varphi_n)]$$

armonico speciale di ordine 2
armonico speciale ordine n

L'unica cosa da cui sono sicuro  $B_0 = 0$  perché il flusso è solenoideale.

$N(\alpha)$  è anche lei periodica.


$$N(\alpha) = N_0 + N_{max1} \sin(\alpha + \delta_1) + N_{max2} \sin[2(\alpha + \delta_2)] + \dots + N_{maxn} \sin[n(\alpha + \delta_n)]$$

Ogni termine di  $B(\alpha)$  va moltiplicato per i termini di  $N(\alpha)$  e poi va fatto l'integrale. Quando si fanno gli integrali quasi tutti i termini si annullano, infatti:

$$\int_0^{2\pi} \sin(a\alpha) \sin(b\alpha) \text{ è uguale a zero se } a \neq b, \text{ mentre}$$


se  $a = b$  può essere diverso da zero. Quindi:

$\lambda \neq 0$  se esiste lo stesso ordine armonico speciale nelle distribuzioni di  $B(\alpha)$  e  $N(\alpha)$




avvolgimento  $\left\{ \begin{array}{l} \text{conduttore} + m \quad \alpha = 0 \\ \text{conduttore} - m \quad \alpha = \pi \end{array} \right\} N_s = 2$

Se ho ripetuti la produzione distribuzione di induzione molto simile alle sinusoidale non mi devo preoccupare molto di come sono distribuiti gli avvolgimenti.




Se rotore ha distribuzione di induzione  $B(\xi)$   
 introdurremo il polo  $\theta$  che fornisce la  
 posizione del rotore rispetto allo stator.  
 Se il magnete si trova in posizione  $\theta$   
 $B(\xi) = B(\alpha - \theta)$  su riferimento magnetico

Avvolgimento 2 poli per diametro  $N_s$  conduttori serie per fase.



Abbiamo  $\frac{N_s}{2p}$  conduttori positivi consecutivi  
 in un polo dello stator e  $\frac{N_s}{2p}$  negativi  
 a distanza  $\frac{\pi}{p}$ .

$$p = \text{no di pare poli} = \frac{\text{no poli}}{2}$$



Supponiamo che l'induzione sia  
 perfettamente sinusoidale.  
 Il magnete ruota.

$$B(\alpha) \neq \text{costante} \quad B_{M1} \sin(\alpha - \omega t)$$

$$N(\alpha) = \frac{1}{2} \frac{4}{\pi} \left( \frac{N_s}{2} \right) \sin \alpha + \frac{1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{1}{3} \frac{N_s}{2} \sin(3\alpha) + \dots$$


$$\lambda = 2l \int_0^{2\pi} B_{M1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \left( \frac{N_s}{2} \right) \sin \alpha \sin(\alpha - \omega t) d\alpha = B_{M1} 2l \frac{4}{\pi} \frac{1}{2} \frac{N_s}{2} \pi \cos \omega t$$

$$e(t) = \frac{d\lambda}{dt} = -B_{M1} 2l \frac{4}{\pi} \frac{1}{2} \frac{N_s}{2} \pi \omega \sin \omega t$$

$$E = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{4}{2} \frac{N_s}{2} \left[ B_{M1} \frac{1}{\pi} (\pi 2l) 2 \right] \pi f = \frac{\omega}{\sqrt{2}} \phi_p \frac{N_s}{2} = 4,44 f \phi_p \frac{N_s}{2}$$

$\phi$  ripetuto per polo

Se avvolgimento ha  $p$  pare poli con  $N_s$  conduttori serie per  
 fase a polo di settore



Più in 0  $\frac{N_s}{p}$  conduttori

positivi. Dopo  $\frac{\pi}{p}$  in

$\frac{\pi}{p}$ ,  $\frac{N_s}{p}$  conduttori negativi.

Dopo un altro  $\frac{\pi}{p}$  nessun

$\frac{N_s}{p}$  conduttori positivi e così via.

$$N(\alpha) = \frac{1}{2} \frac{4}{\pi} \left( \frac{N_s}{2p} \right) \sin(p\alpha) + \dots$$

Supponiamo di avere magneti tali che  $B(\zeta) = B_{mp} \sin(p\zeta)$

$$\lambda = B_{mp} \ell \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \frac{4}{\pi} \left( \frac{N_s}{2p} \right) \sin(p\alpha) \sin[p(\alpha - \omega_m t)] d\alpha$$

$\omega_m$ : velocità angolare  
 = velocità di rotazione del  
 magnete.

$$\lambda = B_{mp} \ell \frac{4}{\pi p} N_s \int_0^{2\pi} \sin(p\alpha) \sin(p\alpha - p\omega_m t) d\alpha$$

$$= B_{mp} \frac{\ell}{\pi p} N_s \int_0^{2\pi p} \sin(\alpha) \sin(\alpha - p\omega_m t) \frac{d\alpha}{p} \quad \alpha = \frac{d\alpha}{p}$$

$$\lambda = B_{mp} \frac{\ell}{\pi p} N_s p \int_0^{2\pi} \sin(\alpha) \sin(\alpha - p\omega_m t) \frac{d\alpha}{p} =$$

$$= \frac{B_{mp} \ell}{\pi p} N_s \pi \cos(p\omega_m t)$$

$$e = - \frac{B_{mp} \ell}{p} N_s p \omega_m \sin(p\omega_m t)$$

$$E = \frac{B_{mp} \ell}{\sqrt{2}} N_s \frac{2\pi f}{p} \sin = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} B_{mp} \frac{\ell}{\pi} \left( \frac{\pi \ell}{p} \right) \frac{N_s}{2} f =$$

$$= 4,44 f \phi_p \frac{N_s}{2}$$

$\frac{\pi \ell}{p}$  polo polare

Avvolgimento piro di circuiti  $p=3$  (3 coppie poli, 6 poli)

$$B(\zeta) = B_{max} \sin(2\zeta)$$

$E=0$  perché

(3, 3, 3, 3, 3, 3)

$N(\alpha)$  ha solo armoniche


dispari  $\int \sin \alpha d\alpha = 0$

cos  $\lambda=0$   $\forall t$

Invece se  $B(\beta) = B_m \sin(\beta\beta) \quad E \neq 0$ .

Nelle macchine elettriche si tende a fare gli avvolgimenti un po' diversi rispetto a quelli di centrali. Si tende a distribuire gli avvolgimenti su tutto lo stator su core equidistanti tra loro (m. tra fase).

Macchina 3-fase  $p=1$  a pino diametricale



$A \rightarrow \frac{N_s}{2} \cos \alpha \quad \bar{A} \rightarrow \frac{N_s}{2} \cos \alpha$

Il problema è che devo fare un core enorme per farci stare tanti conduttori e poi non ho nulla per 60°.

Conviene quindi conviene distribuire gli  $N_s/2$  conduttori in  $q$  di ciascuna fase in  $q$  fori equidistanti.

$q = \text{n° di } \overset{\text{cave}}{\text{fori}} / \text{pol} / \text{fase}$ . In ciascuna cave sistema  $N_c = \frac{N_s}{2pq}$

Di solito  $q$  può valere 1, 2, 3 o 4.

Esempio: avvolgimento 4 poli ( $p=2$ )  $q=3$ , 3-fase


$N_s = \text{n° cave di stator} = 3 \cdot 4 \cdot 3 = 36$  cave

tra due cave in senso  $10^\circ$ .

$\alpha$	0	10°	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120°
de	0	20°	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	360°
	A	A	A	$\bar{C}$	$\bar{C}$	$\bar{C}$	$\bar{B}$	B	B	$\bar{A}$	$\bar{A}$	...	A

$A = \frac{N_s}{12}$


—  $N(\alpha)$  fase A




$A = \frac{N_s}{12}$  e  $\Sigma$  avvolgimenti con distribuzione sinusoidale.

$N_s$  sono i conduttori serie per fase.  $p=2$  e  $q=1$

$x$  0 30 60 90 120 150 180  
 $A \bar{C} B \bar{A} C \bar{B} A$   
 $\alpha_e$  0 60 120 180 240





Nel caso  $p=2$   $q=3$  si avrà le fondamentali così



Per valutare i parametri delle fondamentali usiamo le forme di avvolgimento. Immaginiamo quindi un nucleo

come in figura.


$p=1$   
 $q=1$



$$e = \int B \ell \omega_m t \quad \text{con } B(\beta) = B_m \sin(\beta)$$

Possiamo vedere il conduttore come una spira con due generatori.


$$V_p = 2,5 - (-1,5) = 5V$$



tensione cond.


Riferiamo il ragionamento per la macchina a  $p=2$ .

Scegliamo l'avvolgimento  $p=2$   $q=1$  con un numero che fornisce  $B(\beta) = B_m \sin(2\beta)$ .



$$E = 4 \frac{N_s}{4} \ell \omega_r B_m$$

Allo stesso ragionamento sulla macchina  $p=2$   $q=3$ . In tal caso  $\alpha_e = 20^\circ$ .



definisco il fattore di avvolgimento (per ordine armonico  $n$  pari a 2) il seguente valore:  $\frac{|E_{ndotte \text{ in avv. } N_s, p, q}|}{|E_{ndotte \text{ in avv. } N_s, p=1, q=1}|}$

Nel caso  $p=2$   $q=3$  il fattore di avvolgimento vale:


$$K_e = \frac{|e^{j0} + e^{j120} + e^{j240} + e^{j360} + e^{j480} + e^{j600} + e^{j720} + e^{j840} + e^{j960} + e^{j1080} + e^{j1200} + e^{j1320} + e^{j1440} + e^{j1560} + e^{j1680}|}{12}$$

< 1

$$K_e = \frac{|e^{j0} + e^{j120} + e^{j240}|}{3} = \frac{|1 + \cos 120 + j \sin 120 + \cos 240 + j \sin 240|}{3} = 0,95$$

quindi l'ampiezza della fondamentale è  $\frac{N_s}{8} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot 0,95$

Ora relativa l'ampiezza di un armonico (es 5°)




--- 1<sup>a</sup> armonica  
— 5<sup>a</sup> armonica

$p=2$   $q=1$

Nel caso  $p=2$   $q=3$  ci chiediamo se esiste una 5<sup>a</sup> armonica elettrica ( $A \sin(10\alpha_m + \varphi)$ ) e di <sup>valore</sup> ~~valore~~ di picco ha

l'ordine di avvolgimento  $N_s, p=2$   $q=3$  con un rapporto che produce  $B(\gamma) = B_M \sin(2,5\gamma)$  e verifichiamo il rapporto tra i moduli delle tensioni indotte



$$K_3 = \frac{|1 + e^{j120} + e^{j240}|}{3} = \frac{|1 + \cos 120 + j \sin 120 + \cos 240 + j \sin 240|}{3} = 0,21$$



Quindi la 5<sup>a</sup> armonica nell'avvolgimento  $N_s$ ,  $p=2$ ,  $p=3$  esiste ed ha ampiezza  $\frac{N_s}{8} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{5} = 0,21$

Confrontiamo due avvolgimenti:  $N_s$  numero spire per fase -

$p=2 \quad q=1$

$N(\alpha) \neq \sin$

$\frac{4}{\pi} \frac{N_s}{8} \sin(2\alpha)$

$\frac{4}{\pi} \frac{N_s}{8} \cdot \frac{1}{5} \sin(10\alpha)$

Vogliamo  $N(\alpha)$  tale che

$N(\alpha) = \frac{N_s}{8} \sin(2\alpha)$

fondamentale

5<sup>a</sup> armonica

$p=2 \quad q=3$

$N(\alpha) \neq \sin$

$\frac{4}{\pi} \frac{N_s}{8} \cdot 0,95 \sin(2\alpha)$

$\frac{4}{\pi} \frac{N_s}{8} \cdot \frac{1}{5} = 0,21 \sin(10\alpha)$

Già gradasso sulle fronde stali ( $\frac{4}{\pi} \approx 1,27$ ), ne ho 5<sup>a</sup> armonica oltre

Già gradasso sulle fronde stali ( $\frac{4}{\pi} \cdot 0,95 \approx 1,21$ ), ho 5<sup>a</sup> armonica che è uno ul. della fondam.


Tra i due tipi di avvolgimento si preferisce il secondo.

q può venire da 1 e 4.

Si può fare anche qualcosa di meglio usando gli avvolgimenti a passo ronzante (o doppio stator). Questi avvolgimenti possono ridurre le armoniche di ordine 5, 7, 11, ... cioè dispari non multipli di 3

A noi danno particolarmente fastidio le armoniche 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> per le macchine ed 1<sup>a</sup> per coppie polare.

Nel caso a 2 coppie polari danno fastidio le armoniche  $\hat{N}_5 \sin 5\alpha_e = \hat{N}_5 \sin 10\alpha$  e  $\hat{N}_7 \sin 7\alpha_e = \hat{N}_7 \sin 14\alpha$ .



$F_1 = A_4 \sin \alpha + A_5 \sin 5\alpha$

$F_2 = A_1 \sin(\alpha + \varphi) + A_5 \sin[5(\alpha + \varphi)]$   
 $\varphi = 36^\circ$

Se sommo  $F_1$  e  $F_2$  viene eliminata la 5<sup>a</sup> armonica

Esempio 2:  $p=1$   $q=3$  con  $N_s$  conduttori serie per fase

A A A  $\bar{C}\bar{C}\bar{C}$  B B B  $\bar{A}\bar{A}\bar{A}$  C C C  $\bar{B}\bar{B}\bar{B}$

$$A = \frac{N_s}{12}$$

curve sono 18


$$\alpha_e = \alpha = 20^\circ$$

Posso usare l'inviluppo doppio sheet

A A A  $\bar{C}\bar{C}\bar{C}$  B B B  $\bar{A}\bar{A}\bar{A}$  C C C  $\bar{B}\bar{B}\bar{B}$   
 $\bar{B}\bar{B}\bar{B}$  A A A  $\bar{C}\bar{C}\bar{C}$  B B B  $\bar{A}\bar{A}\bar{A}$  C C C  $\bar{B}\bar{B}\bar{B}$

$$K_{\alpha} = \frac{e^{j0} + e^{j20} + 2e^{j40} + e^{j60} + e^{j80}}{6}$$


$$K_{35} = \frac{e^{j30} + e^{j100} + 2e^{j120} + e^{j150} + e^{j180}}{6}$$



$$A = \frac{N_s}{12}$$

Le commutazioni frontali sono  
 lunghe  $360^\circ = 180^\circ$

Se uso avvolgimenti a polo racchiuso



Possibili tipi di collegamento

c 0-260 } concentrica  
 m 60-240 }  
 e 60-220 }

n 0-270 } imbucato  
 m 20-260 }  
 n 60-260 }

Se si usi avvolg. concentrici


e imbucati uno una zona da  
 da nel non usare l'avvolg. racchiuso.

Dato prescrive uno stato di volente supplementare nelle case prese da fasi diverse.

Riempimento parziale (se  $p=2$ )

$\begin{matrix} A A & \bar{C} \bar{C} & B B & \bar{A} \bar{A} & C C & \bar{B} \bar{B} \\ B \bar{C} & A B & \bar{A} \bar{B} & B C & \bar{A} \bar{B} & C A \end{matrix}$

Caso di fase distrib sinusoidale su macchina reale con 24 core.



$$\frac{360}{24} = 15^\circ$$

tutti i calcoli tra  $0^\circ$  e  $15^\circ$  e  
concluso in un core. Quelli  
tra  $15^\circ$  e  $30^\circ$  nello core successivo.

Casi:

- generatore sinus (alternatore)  $\rightarrow$  voglio avere  $V$  sinusoidale
- motore con core trifase.

Generatore sinus: voglio avere la tensione sinusoidale

anche in presenza di armoniche  $B(2)$

Ma devo preoccupare solo della  $5^\circ$  e della  $7^\circ$  perché:

quonche per le prime considero perché c'è simmetria tra  
 $0-90^\circ$  e  $90-180^\circ$

Le armoniche multiple di 3 si eliminano con il collegamento a stella tra le fasi.

Motore con core trifase: lo in sistema equilibrato di correnti trifase. Se lo avvolgimento 3 fase con distrib sinusoidale lo campo magnetico rotante con velocità  $+1$

$$N(x) = N_1 \sin x + N_2 \sin(x + \varphi_2) + N_3 \sin(3x + \varphi_3) + \dots$$

$$i_1 = I \sin(\omega t)$$

$$i_2 = I \sin(\omega t + 120^\circ)$$

$$i_3 = I \sin(\omega t - 120^\circ)$$

supponiamo  $p=1$


Queste correnti producono campo magnetico rotante con le 5<sup>a</sup> e le 7<sup>a</sup> armoniche. (in generale i disposti non multipli di 3)

~~Se le correnti non sono perfettamente sinusoidali~~

Densità lineare di corrente [ $\frac{A}{m}$ ]  $A$

$\rightarrow$  densità superficiale di corrente [ $\frac{A}{m^2}$ ]


$N_s$  conduttori in serie per fase



$$A = \frac{3 N_s I}{2 \pi r}$$

$\tau_d$  è il passo di dentatura =  $\frac{2\pi r}{m_c} = a + b$

$n_c$  : numero cave



$$A = \frac{3 N_s I}{2 \pi r} \frac{n_c}{n_c} = \frac{3 N_s I}{n_c} \frac{1}{\tau_d} \frac{a \cdot d \cdot k_{cu} \cdot \sigma}{\tau_d}$$

$$k_{cu} = \frac{\text{sezione netta conduttore in cave}}{a \cdot d \text{ (cava cava)}} < 1$$

Nelle macchine reali  $\frac{a}{\tau_d}$  è costante per ciascuna tipologia di macchina.

$\Phi$  inoltre per macchine geometricamente simili  $A$  tende ad aumentare con l'aumentare delle dimensioni e le perdite joule in una cave sono

$$P_{jc} = \rho \sigma^2 \cdot l \cdot S = \rho \sigma^2 \cdot l \cdot a \cdot d \cdot k_{cu}$$

Voluntario la sovratemperatura  $\Delta \theta$

$$\Delta \theta \propto \frac{\rho \sigma^2 l a d k_{cu}}{\tau_d l c} = \rho \sigma A$$

superficie magnetica (perché  $\tau_d$  è più corto della

lunghezza del gruppo).