


Il percorso se uno i conduttori è lo stesso Poebel il percorso è più lungo inoltre aumentano le perdite.

### Equazioni di dimensionamento dei trasformatori



Nei trasformatori è es. distanza minima compatibile con le esigenze di raffreddamento e isolamento.

Nucleo magnetico è caratterizzato da 2 grandezze: sezione della colonna ( $S_{Fe}$ ) e sezione della finestra ( $S_F$ )

$$K_{cu} \cdot S_F = N_1 \cdot S_{cu1} + N_2 \cdot S_{cu2}$$

$$K_{cu} = \frac{N_1 \cdot S_{cu1} + N_2 \cdot S_{cu2}}{S_F} = \frac{\text{area netto Cu}}{\text{area finestra}} \leq 1 \quad K_{cu}: \text{fattore di utilizzo finestra}$$

In ogni trasformazione  $N_1 I_1 = N_2 I_2$

$$S_1 = \frac{I_1}{S_{cu1}} \Rightarrow N_1 S_{cu1} S_1 = N_2 S_{cu2} S_2$$

Se  $S_1 = S_2 = S$   $N_1 S_{cu1} = N_2 S_{cu2}$  in modo che gli avvolgimenti

occupano lo stesso volume. Hanno inoltre la stessa superficie laterale (superficie di scambio termico con l'ambiente).

$$P_j = \rho \frac{l}{S} S^2 S^2 = \rho S^2 l S$$


Se  $S_1 = S_2$  allora ho lo stesso perdite Joule e quindi ho la stessa sovratemperatura tra gli avvolgimenti 1 e 2

Se  $S_1 > S_2$   $N_1 I_1 = N_2 I_2$

$$N_1 S_{cu1} S_1 = N_2 S_{cu2} S_2 \quad \frac{N_1 S_{cu1}}{N_2 S_{cu2}} = \frac{S_2}{S_1} < 1$$

Ne segue che volume primario < volume secondario ne segue che la superficie di scambio termico del primario < superficie di scambio termico del secondario. Ne segue che  $\Delta \theta_1 > \Delta \theta_2$

Ne segue che è meglio se  $S_1 = S_2$  - ho in generale questo tipo di trasformatori non viene fatto, ne si fa in questo modo:



Ragionare la configurazione per un trafeo monofase.

Le spire 1 sono sempre intese alle spire 2.

In questo caso ha senso avere  $\delta_1 < \delta_2$  con

$$\delta_1 \approx 0,85 = 0,9 \delta_2$$

Approssi metricamente la densità sono sempre vicine tra loro.

Se  $\delta_1 \approx \delta_2$  si possono calcolare le equazioni di dimensionamento

$$V_1 = \omega \lambda_1 = \omega N_1 \phi = \omega N_1 \frac{B S_{Fe}}{l}$$

su  $V$  intenzione a valori efficaci, mentre per  $B$  si usano i valori max.

$$V_1 = \omega N_1 \hat{B} \frac{1}{\sqrt{2}} S_{Fe} K_{Fe} \quad , K_{Fe} < 1 \text{ tiene conto dell'area netta in Fe dovuta al pannello di flange di tipo di } S_{Fe}$$

$S_{Fe}$  è ottenute dalle dimensioni esterne misurate con calibro.

$K_{Fe}$  dipende dal fattore di stipamento di laminari.

$$N_1 S_{m1} + N_2 S_{m2} = K_{cu} S_F \Rightarrow N_1 \frac{I_1}{\delta_1} + N_2 \frac{I_2}{\delta_2} = K_{cu} S_F$$

Se  $\delta_1 = \delta_2$

$$2 N_1 I_1 = \delta K_{cu} S_F \Rightarrow I_1 = \frac{\delta K_{cu} S_F}{2 N_1}$$

$$S_n = V_1 I_1 = \frac{\omega}{2\sqrt{2}} \hat{B} S_{Fe} S_F K_{cu} K_{Fe}$$

fattore di utilizzazione del trafeo

fattore di utilizzazione del materiale

dimensioni

fattori di utilizzazione dello spazio della macchina


Le dimensioni principali della macchina sono  $S_{Fe}$  e  $S_F$

Se  $S_{Fe}$  diminuisce e  $S_F$  aumenta. Deve avere tante spire perché se no il ferro saturo. Quindi il volume di rame sarà maggiore del volume di ferro.



Posso anche avere  $S_{Fe}$  grandi e  $S_F$  piccolo. In questo caso ho poche spire e  $V_{vol} Fe > V_{vol} Cu$ .





Per  $\omega, S_n, \hat{B}, \delta, K_u, K_{Fe}$  costanti la migliore coppia di  $S_{Fe}, S_{Cu}$  da scegliere spesso (l'operazione)

Dobbiamo capire le diverse caratteristiche dei trasformatori al variare di  $S_{Fe}$  e  $S_F$ .

$$\text{volume} \rightarrow V_{Fe} \propto S_{Fe} \sqrt{S_F}$$


$$V_{Cu} \propto S_F \sqrt{S_{Fe}}$$

Valutiamo le perdite e vuoto della macchina. (A noi interessa perdite a vuoto /  $S_n \approx P_{Fe} / S_n$ )

$$\frac{P_{Fe}}{S_n} = \frac{P_{reciproc}(\hat{B}, f) V_{Fe}}{\frac{\omega}{2\sqrt{2}} \hat{S} \hat{B} S_{Fe} S_F K_{Fe} K_{Cu}} = \frac{k \hat{B}^2 f^\alpha S_{Fe} \sqrt{S_F}}{\frac{2\pi f}{2\sqrt{2}} \hat{S} \hat{B} S_{Fe} S_F K_{Fe} K_{Cu}} =$$

$1 < \alpha < 2$   
 $k$  tiene conto di tutti i fattori di prop.

$$\propto \frac{\hat{B} f^{\alpha-1}}{\delta K_{Cu} K_{Fe} \sqrt{S_F}}$$



Se si vuole avere bene perdite a vuoto è necessario avere poco ferro e tanto rame.

Ora valutiamo  $P_{Cu} / S_n$

$$\frac{P_{Cu}}{S_n} = \frac{2 p \delta^2 \frac{1}{2} S_F K_{Cu} \cdot k \cdot \sqrt{S_{Fe}}}{\frac{\omega}{2\sqrt{2}} \hat{S} \hat{B} S_{Fe} S_F K_{Cu} K_{Fe}} \propto \frac{p \delta}{\omega \hat{B} K_{Fe} \sqrt{S_{Fe}}}$$

$k \cdot S_{Fe}$  è lunghezza media delle spira

Per avere buone perdite nel Cu bisogna avere tanto Fe e poco rame.

Nei trasformatori  $\frac{P_{Cu}}{P_{Fe}}$  è legato al punto di lavoro con  $\eta_{max}$ .


Le relazioni parlano di  $S_{Fe}$  e  $S_F$  e non tengono conto delle lamine.

Cerchiamo di capire le dimensioni alle corrente a vuoto. Approx le corrente a vuoto con quella magnetizzante.

Definiamo  $I_\mu$  come la corrente di magnetizzazione a vuoto.

$$\frac{I_{\mu}}{I_n} = \frac{V_{non} \cdot I_{\mu}}{V_{non} I_n} = \frac{Q_{\mu}}{S_{nom}} =$$

$Q_{\mu}$  si trova grazie alle prove con il gruppo di Epstein - D.



$$\frac{I_{\mu}}{I_n} = \frac{k B^{n-1} S_{Fe} l_{Fe} K_{Fe} \frac{\omega}{\omega_0}}{\frac{\omega}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} B \delta S_{Fe} S_f K_{Fe} K_{cu}}$$

Se il traf. non lavora a 50 Hz <sup>il termine</sup> ~~devo moltiplicare~~ il numeratore per  $\omega/\omega_0$  vale 1.

$$\frac{I_{\mu}}{I_n} \propto \frac{B^{n-1} l_{Fe}}{\delta S_f K_{cu}} \propto \frac{B^{n-1}}{\delta \sqrt{S_f} K_{cu}}$$

Per avere  $I_{\mu}$  piccola rispetto a  $I_n$  devo avere una grande area della finestra e grande densità di corrente

Ora vogliamo valutare la caduta di tensione al passaggio vortice. Usiamo la formula della caduta di tensione induttiva.

$$\Delta V = RI \cos \varphi + XI \sin \varphi \approx X_d I \sin \varphi$$


$$X_d = \omega \mu_0 N^2 \pi \frac{D_m}{h} \left( \frac{b_1 + b_2}{3} + d \right)$$

$$\frac{\Delta V}{V_{nom}} = \frac{\omega \mu_0 N^2 \pi \frac{D_m}{h} \left( \frac{b_1 + b_2}{3} + d \right)}{\frac{\omega B S_{Fe} N K_{Fe}}{\sqrt{2}}} I \sin \varphi = \frac{\sqrt{2} \mu_0 \pi \frac{D_m}{h} \left( \frac{b_1 + b_2}{3} + d \right) (NI) \sin \varphi}{B S_{Fe} K_{Fe}}$$

$$NI = \frac{1}{\delta} S_{Fe} K_{cu} \delta$$

molta possiamo semplificare  $\frac{1}{h} \left( \frac{b_1 + b_2}{3} + d \right)$  trascurando  $d$  ne segue

$$\text{che } \frac{1}{h} \left( \frac{b_1 + b_2}{3} \right) \propto \frac{S_{gr}}{S_{fj}}$$



Inoltre  $D_m \propto \sqrt{S_{Fe}}$

Ne segue che

$$\frac{\Delta V}{V_{nom}} \propto \frac{\sqrt{S_{Fe}} \frac{S_{Fx}}{S_{Fy}}}{B S_{Fe} K_{Fe}} \sin \varphi \frac{1}{2} S_F K_{cu} = \frac{S}{B} \left( \frac{S_{Fx}}{S_{Fy}} \right) \frac{K_{cu} S_F}{K_{Fe} \sqrt{S_{Fe}}} \sin \varphi$$

Se si vuole un trafo con bassa caduta di tensione nel pannello da montare a carico bisogna fare colonna grande, finestre piccole e cercare di ottenere il giusto rapporto tra le dimensioni della finestra e tenere la densità bassa.

### Dimensionamento del trasformatore in base al minimo costo

Il costruttore conosce i costi di Cu e Fe in base al peso (o al volume). Definiamo  $C_{cu}$  e  $C_{Fe}$  il costo del rame e del ferro per unità di volume su macchina finita.

$C_{cu}$  e  $C_{Fe}$  si ottengono dai costi di macchine già realizzate. Dipendono dal materiale e dalle lavorazioni.

Il costo complessivo della macchina è il <sup>dato 2</sup>  $C_{cu} \cdot V_{cu} \approx C_{cu} \cdot S_p \sqrt{S_{Fe}}$  e

$$C_{Fe} \cdot V_{Fe} \approx C_{Fe} \cdot \sqrt{S_F} S_{Fe}$$

Quindi  $C = K_1 C_{cu} \cdot S_p \sqrt{S_{Fe}} + K_2 C_{Fe} \cdot S_{Fe} \sqrt{S_F}$

La potenza nominale vale  $S_{nom} = \frac{W}{2\sqrt{2}} B \delta S_{Fe} S_p K_{Fe} K_{cu} = K_3 S_{Fe} S_p$

Possiamo ricavare  $S_p = \frac{S_{nom}}{K_3 S_{Fe}} = \frac{K_4}{S_{Fe}}$

Ne segue che  $C = C_{cu} K_1 \frac{K_4}{\sqrt{S_{Fe}}} + C_{Fe} K_2 \sqrt{K_4} \sqrt{S_{Fe}}$

Per trovare il minimo costo devo derivare C rispetto a  $S_{Fe}$  e imporre la derivata uguale a zero.

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial S_{Fe}} &= C_{cu} K_1 \left(-\frac{1}{2}\right) S_{Fe}^{-\frac{3}{2}} K_4 + C_{Fe} K_2 \sqrt{K_4} \frac{1}{2} S_{Fe}^{-\frac{1}{2}} = \\ &= S_{Fe}^{-\frac{1}{2}} \left[ -\frac{C_{cu} K_1 K_4}{2} S_{Fe}^{-1} + \frac{C_{Fe} K_2 \sqrt{K_4}}{2} \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{C_{Cu} k_1 k_4}{2 S_{Fe}} = \frac{C_{Fe} k_2 \sqrt{k_4}}{2} \Rightarrow S_{Fe} = \frac{C_{Cu} k_1 \sqrt{k_4}}{C_{Fe} k_2 \sqrt{k_4}} = \frac{C_{Cu}}{C_{Fe}} \cdot \frac{k_1}{k_2} \sqrt{k_4}$$

oltre


$$S_g = \frac{k_4}{S_{Fe}} = \frac{C_{Fe} k_2 \sqrt{k_4}}{C_{Cu} k_1}$$

Ne segue che 
$$\frac{S_{Fe}}{S_g} = \frac{C_{Cu} k_1 \sqrt{k_4}}{C_{Fe} k_2} \cdot \frac{C_{Cu} k_1}{C_{Fe} k_2 \sqrt{k_4}} = \frac{C_{Cu}^2 k_1^2}{C_{Fe}^2 k_2^2}$$


$k_1$  e  $k_2$  sono le proporzioni tra le dimensioni del trasformatore. Ne segue che per fare il costo minimo deve scegliere il tipo che ha rapporto  $S_{Fe}/S_g$  proporzionale al quadrato dei costi.

### Forze meccaniche tra avvolgimenti di un trasformatore

Le forze meccaniche sono un effetto dell'induttanza di dispersione del trasformatore. Le forze magnetomotrici sul nucleo di Fe è circa zero. Ne segue che la corrente che ~~corre~~ percorre un avvolgimento è di segno opposto rispetto all'altro. Due conduttori percorsi da correnti non equivalse tendono a respingersi.



L'energia in ingresso ad un induttanza è  $e i dt$ . L'energia deve diventare lavoro meccanico più energia immagazzinata nel campo magnetico.



$$W_{magn} = \frac{1}{2} L I^2 \quad (I \text{ funzione del tempo}) \quad \text{quindi}$$

$W_{magn}$  è funzione di  $i$  e  $L$ .

$$\frac{dW_{magn}}{dt} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial L}{\partial x} dx \right) i^2 + \frac{1}{2} L \cdot 2i \frac{di}{dt}$$

per far variare  $L$  è necessario de variare le dimensioni del solenoide.

Nel caso del trasformatore i parametri del ferro possono essere trascurati. Parte dell'energia che viene fornita al trafo va al carico. Anzi interna l'energia che viene ~~consumata~~ <sup>perse</sup> nel trasformatore. L'unico parametro che è coinvolto da forze meccaniche

