

$$\frac{C_{Cu} k_1 k_4}{2 S_{Fe}} = \frac{C_{Fe} k_2 \sqrt{k_4}}{2} \Rightarrow S_{Fe} = \frac{C_{Cu} k_1 \sqrt{k_4}}{C_{Fe} k_2 \sqrt{k_4}} = \frac{C_{Cu}}{C_{Fe}} \cdot \frac{k_1}{k_2} \sqrt{k_4}$$

oltre


$$S_g = \frac{k_4}{S_{Fe}} = \frac{C_{Fe} k_2 \sqrt{k_4}}{C_{Cu} k_1}$$

Ne segue che
$$\frac{S_{Fe}}{S_g} = \frac{C_{Cu} k_1 \sqrt{k_4}}{C_{Fe} k_2} \cdot \frac{C_{Cu} k_1}{C_{Fe} k_2 \sqrt{k_4}} = \frac{C_{Cu}^2 k_1^2}{C_{Fe}^2 k_2^2}$$

k_1 e k_2 sono le proporzioni tra le dimensioni del trasformatore. Ne segue che per fare il costo minimo deve scegliere il tipo che ha rapporto S_{Fe}/S_g proporzionale al quadrato dei costi.

Forze meccaniche tra avvolgimenti di un trasformatore

Le forze meccaniche sono un effetto dell'induttanza di dispersione del trasformatore. Le forze magnetomotrici sul nucleo di Fe è circa zero. Ne segue che la corrente che ~~entra~~ ^{percorre} un avvolgimento è di segno opposto rispetto all'altro. Due conduttori percorsi da correnti non equivalse tendono a respingersi.



L'energia in ingresso ad un induttanza è $e i dt$. L'energia deve diventare lavoro meccanico più energia immagazzinata nel campo magnetico.


$$W_{magn} = \frac{1}{2} L I^2 \quad (I \text{ funzione del tempo}) \quad \text{quindi}$$

W_{magn} è funzione di i e L .

$$\frac{dW_{magn}}{dt} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial L}{\partial x} dx \right) i^2 + \frac{1}{2} L \cdot 2i \frac{di}{dt}$$

per far variare L è necessario de variare le dimensioni del solenoide.

Nel caso del trasformatore i parametri del ferro possono essere trascurati. Parte dell'energia che viene fornita al trafo va al carico. Anzi interna l'energia che viene ^{perse} ~~consumata~~ del trasformatore. L'unico parametro che è coinvolto da forze meccaniche



è X_{eq} . Vediamo la tensione ai capi e la corrente in traversa X_{eq} . Ai capi dell'induttanza ho energia magnetica più lavoro meccanico.

$$e i dt = L_{mecc} + \Delta W_{mag} \quad \text{così}$$

$$e i dt = F_x \cdot dx + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right) dx i^2 + \frac{1}{2} L i \frac{\partial i}{\partial t}$$

La corrente è sinusoidale con f imposta. La variazione di i nel tempo dipende dalla frequenza a cui lavora il trasformatore.

Studiamo i fenomeni per un intervallo di tempo tale che i possa ritenersi costante. (trascuriamo $L i \frac{\partial i}{\partial t}$). Quindi:

$$e i dt = d \lambda i = (dL i + L di) i = dL i^2 = i^2 \frac{\partial L}{\partial x} dx$$

i costante

$$i^2 \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right) dx = F_x dx + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right) dx i^2$$


$$F_x dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right) dx i^2 \quad \Rightarrow \quad F_x = \frac{1}{2} i^2 \frac{\partial L}{\partial x}$$

Ipotesi: supponiamo che lo spessore degli avvolgimenti resti costante, cioè che vari solo la distanza tra gli avvolgimenti.

$$L = \mu_0 N^2 \pi \frac{D_m}{h} \left(\frac{b_1 + b_2}{3} + d \right) \quad \text{La variazione } \partial x \text{ è la variazione } \partial d$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial d} = \mu_0 N^2 \pi \frac{D_m}{h}$$

F_x è una forza complessiva che tende a dilatare l'avvolgimento esterno del trasformatore



Considero una sezione delle spire per equilibrio. Le forze sono necessariamente due forze di terzo in equilibrio il sistema

$$2F_N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} r f_x \cos \alpha d\alpha$$

f_x è forza di dilatazione per unità di lunghezza del conduttore

$$f_x = \frac{F_x}{2\pi r}$$

$$2F_N = \frac{F_x}{2\pi} \cdot 2 = D \quad F_N = \frac{F_x}{2\pi} = \frac{1}{2} i^2 \mu_0 N^2 \pi \frac{D_m}{h} \left(\frac{1}{2\pi} \right)$$

Ci interessa anche la tensione nel singolo conduttore che è $\frac{F_N}{N S_{cu}} = \sigma$

$$\sigma_{\text{singolo}} = \frac{1}{N S_{cu}} = \frac{1}{4} i^2 \mu_0 N^2 \frac{D}{h}$$

$$\sigma_{\text{max}} = 40 \frac{\text{kgf}}{\text{mm}^2}$$

$$\text{ie } \sigma_{\text{max, reale}} \approx 5 \frac{\text{kgf}}{\text{mm}^2}$$

Se a questo σ_{max} si ~~rischia il corto circuito~~ ^{rompe il trasformatore}

All'interno del singolo avvolgimento abbiamo due conduttori percorsi da correnti equivalenti e che tendono ad attrarsi.

Forze di attrazione tra conduttori appartenenti allo stesso avvolgimento

$$L = \mu_0 N^2 2\pi \frac{D_m}{h} \left(\frac{b_1 + b_2}{3} + d \right) \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial h} = -\mu_0 N^2 2\pi \frac{D_m}{h^2} \left(\frac{b_1 + b_2}{3} + d \right)$$

Di solito $D \ll h$ quindi $D/h^2 \ll 1$

$$F = \frac{1}{2} i^2 \frac{\partial L}{\partial h} = -i^2 \mu_0 \pi \frac{D_m}{h^2} \left(\frac{b_1 + b_2}{3} + d \right) N^2$$

Raffreddamento dei trasformatori

Per indicare il metodo del raffreddamento si usa la convenzione:

- A aria
 - O olio
 - W acqua
- } fluidi di raffreddamento primario a contatto con Fe e Cu

Il fluido ha circolazione

- N naturale
- F forzata
- D (deep) circolazione interna

Non si ha quasi mai l'acqua come fluido di raffreddamento primario

(può accadere un raffreddamento OFWF)

Il riscaldamento del telaio è dovuto alle perdite Joule e alle perdite nel ferro.