



La presenza di un regolatore nel trafo produce delle dissimmetrie che influiscono sulle induttanze di dispersione.

Dobbiamo analizzare la resistenza equivalente del trafo. Il  $\Phi_{dispersione}$  è di tipo sinusoidale e  $f = 50\text{ Hz}$ . Il flusso di dispersione attraversa i conduttori (con la nascita di correnti parassite). Le correnti parassite si devono chiudere nel rame.





Dobbiamo capire l'andamento del flusso di dispersione se consideriamo avvolgimenti contornati. Il flusso sarà così:

Di conseguenza le correnti parassite vanno opposte a  $\Phi$ .



Le correnti parassite si sommano alle correnti di linea. Quindi per l'effetto delle correnti parassite nel rame dovute ai flussi di dispersione è la non uniforme distribuzione di  $I_{linea}$ .



$\Rightarrow$  0,5 W sono dovuti a perdite conseguenti alle distribuzioni non uniformi delle correnti.

Cioè 0,5 W sono dovuti alle perdite addizionali. Quindi la resistenza equivalente è  $R_{eq} = \frac{2,5}{4} = 0,625 R_2 > 0,5 R_2$

Ho una sezione di materiale conduttore. In ogni istante entra/ esce la corrente (di linea)  $i$ . La densità di corrente ( $S$ ) non è costante nei diversi punti della sezione.



$$S_m = \frac{i}{A} \text{ densità di corrente medio}$$

$\rightarrow$  Area.

In un qualsiasi punto della sezione avrà una  $S(s) = S_m + \delta_p(s)$



$$i = \int_A S(s) ds = \int_A S_m + \delta_p(s) ds = S_m A \quad \text{perché} \quad \int_A \delta_p(s) ds = 0$$

Le perdite per unità di volume è legata a  $S^2 s$ .

Cerchiamo di calcolare il fattore di aumento delle perdite dovuto alla disuniforme distribuzione della corrente

$$K_a = \frac{\int_A S^2(s) ds}{\int_A S_m^2 ds} = \frac{\int_A [S_m + \delta_p(s)]^2 ds}{\int_A S_m^2 ds} = \frac{\int_A S_m^2 + 2S_m \delta_p(s) + \delta_p(s)^2 ds}{\int_A S_m^2 ds}$$

$$= 1 + 0 + \frac{\int_A \delta_p^2(s) ds}{\int_A S_m^2 ds} = 1 + \frac{\int_A \delta_p^2(s) ds}{S_m^2 A}$$



Consideriamo un trasformatore senza spazi tra avvolgimento e colonna e avvolgimento e piolini. Consideriamo con 1 come numero di spire.



Tra 0 e  $b_1$  si ha che

$$H(x) = \frac{I}{h b_1} x \quad (N = 1)$$

$$S_m = \frac{I}{b_1 h} \Rightarrow H(x) = S_m x$$

$$B(x) = \mu_0 H(x) = \mu_0 S_m x$$

Il conduttore è massiccio e ha dimensioni non infinitesime. Consideriamo delle spire che hanno spessore  $dx$ . Consideriamo quindi tanti cilindri di spessore  $dx$ , altezza  $h$  e raggio  $r_c + x$  <sup>con  $r_c =$  raggio della colonna di Ferro.</sup> Il cilindro



sarà percorso da un flusso magnetico  $d\phi$ .

$$d\phi = B(x) 2\pi (r_c + x) dx$$


Il flusso magnetico concatenato

dalle spire avente raggio generico  $r_c + x$  vale:

$$\phi = \int_0^x B(x) 2\pi (r_c + x) dx = \int_0^x B(x) l dx = \int_0^x \mu_0 S_m l x dx$$

$2\pi (r_c + x)$  è la lunghezza delle spire. lo sostituiamo con la lunghezza delle spire medie ( $l$ ) per  $0 < x < b_1$ .

$$\phi = \frac{1}{2} \mu_0 S_m l x^2$$



Il flusso varierà nel tempo in modo sinusoidale.

$$V(x) = \frac{1}{2} \mu_0 S_m l \omega x^2, \quad \omega \text{ è la pulsazione della tensione a cui sta lavorando il trasformatore.}$$

$V$  è una tensione indotta e produrrà delle correnti. Noi vogliamo trovare le correnti parassite quindi vogliamo che  $V(x)$  abbia valore medio nullo.

$$V_m = \frac{1}{b_1} \int_0^{b_1} V(x) dx = \frac{1}{b_1} \frac{1}{2} \mu_0 S_m l \omega \int_0^{b_1} x^2 dx = \frac{1}{6} \mu_0 S_m l \omega b_1^2$$

Per la legge di Ohm

$$V = \rho \frac{l}{S} I = \rho l \delta$$

Definiamo  $S_p$  la densità di corrente dovuta a correnti parassite.

$$S_p = \frac{V(x) - V_m}{\rho l} = \frac{\pi f \mu_0 S_m}{\rho} \left[ x^2 - \frac{1}{3} b_1^2 \right]$$

$$k_2 = 1 + \frac{\int_A S_p^2(s) ds}{\int_A S_m^2 ds} = 1 + \frac{\left( \frac{\pi f \mu_0 S_m}{\rho} \right)^2 \int_0^{b_1} \left( x^2 - \frac{1}{3} b_1^2 \right)^2 l dx}{S_m^2 l b_1}$$

$$ds = l dx$$

$$k_2 = \frac{\frac{(\pi f \mu_0 S_m)^2}{\rho^2} \frac{4}{45} l b_1^5}{S_m^2 l b_1} + 1 = 1 + \frac{4}{45} \frac{b_1^4}{\frac{\rho^2}{\pi^2 f^2 \mu_0^2}} =$$

$$= 1 + \frac{4}{45} \left( \frac{b_1}{S_p} \right)^4 \quad \text{con} \quad S_p = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0}} \quad \text{distanza adotta spessore di penetrazione}$$

Se il materiale è Cu ( $\rho = 0,0178 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$  per  $\theta = 20^\circ \text{C}$ ), e frequenza è 50 Hz e  $\mu_0 = 1,256 \cdot 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$  allora

$$S_p = \sqrt{\frac{0,0178 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot 50 \cdot 1,256 \cdot 10^{-6}}} = 9,49 \cdot 10^{-3} \text{ m} \approx 1 \text{ cm}$$

Se voglio avere basse perdite è necessario che lo spessore del conduttore sia basso (per il rame deve essere minore di 1 cm).

Se voglio applicare il metodo semplificato alle seconde prove ho il fatto che  $x$  non parte più da 0, ma da un valore più alto.

Abbiamo commesso un errore: abbiamo detto che il campo magnetico è lineare (implica che densità di corrente sia uniforme), ma non è così perché abbiamo delle correnti parassite.

Altro errore è aver usato  $l$  come lunghezza media della spira.

Ora cerchiamo di capire gli effetti delle correnti parassite sul trasformatore.

# EFFETTI delle CORRENTI PARASSITE SUL TRAFEO

Dobbiamo definire due funzioni  $\phi_1$  e  $\phi_2$ .  ~~$\phi_1 = \phi_2$~~

$$\phi_1 = \frac{\sinh(2\beta) + \sin(2\beta)}{\cosh(2\beta) - \cos(2\beta)}$$


$$\phi_2 = \frac{\sinh(2\beta) - \sin(2\beta)}{\cosh(2\beta) + \cos(2\beta)} \approx 1 + \frac{4}{45} \beta^4$$

$\phi_1$  e  $\phi_2$  mi servono per il calcolo delle resistenze equivalente in alternato del trasformatore.

La resistenza in continua può essere facilmente calcolata dal disegno

$$R_{DC} = \rho \frac{l}{S}$$

La resistenza in alternato ( $R_{AC}$ ) tiene conto anche delle perdite addizionali per correnti parassite ( $R_{AC} \geq R_{DC}$ )



una sezione in rame dei conduttori

Tra un conduttore e l'altro vi sono parti che non sono di rame e hanno permeabilità  $\mu_0$ .

Definiamo  $b$  l'altezza del singolo conduttore, definiamo  $a$  la base. La sezione del rame sarà  $S_{Cu} = a \cdot b$

Definiamo il numero degli strati in orizzontale  $n_x$ , mentre  $n_y$  il numero degli strati in verticale. Il numero di spire sarà  $n_x \cdot n_y$ .

La direzione  $y$  è la direzione del flusso disperso, la direzione  $x$  è  $\perp$  alla  $y$ .

Nota:  $n_y \cdot b \leq h_{cu}$

Non conosciamo i dati di progetto del trasformatore (potenza e  $\theta$ ),

quindi è noto lo spessore di penetrazione  $s_p = \sqrt{\frac{\rho}{\pi \mu_0 f}}$

Definiamo altezza ridotta  $\beta = \frac{a}{s_p}$

Talvolta l'altezza ridotta viene scelta in questo modo:

$$\zeta = \frac{d}{S_p} \sqrt{\frac{n_y b}{h_{ca}}}$$


In pratica questa condizione non viene mai fatta perché è più conveniente un'altezza ridotta più alta.

$$R_{dc} = \rho \frac{l}{ab} = \rho \frac{l}{\zeta S_p b}$$

$$\frac{R_{ac}}{R_{dc}} = \phi_1(\zeta) + \frac{n_x^2 - 1}{3} \phi_2(\zeta) = F(\zeta, n_x)$$

$\phi_1(\zeta)$  e  $\phi_2(\zeta)$  sono crescenti al crescere di  $\zeta$  (cioè aumento  $R_{ac}/R_{dc}$ ). Se  $\zeta < 1$   $R_{ac}/R_{dc} \approx 1$

In pratica mi interessa il valore di  $R_{ac}$ .



$R_{dc}$  è solo funzione di  $\zeta$

$R_{ac}$  è funzione di  $\zeta$  e  $n_x$

$n_x = 4$  ha minimo in  $\zeta$  circa 1,6

$n_x = 2$  ha minimo in  $\zeta$  circa 1

$n_x = 5$ . Supponiamo di partire da un conduttore con sezione molto piccola.  $R_{ac}$  e  $R_{dc}$  sono molto grandi. Quindi aumento la sezione del conduttore (la dimensione  $d$ ).  $\zeta$  aumenta e  $R_{dc}$  diminuisce. Inizialmente diminuisce anche  $R_{ac}$ , dopo un minimo ed aumentare. Se sono con  $n_x = 5$  è utile pensare di avere  $\zeta > 0,6$  (col zone circa 6 mm).

Più aumenta  $n$  più devo lavorare con  $\zeta$  bassi. Il valore di  $\zeta$  per cui la funzione  $R_{ac}$  ha il minimo si chiama "altezza ridotta critica".

$$\zeta = \zeta_{crit} \Rightarrow \left. \frac{\partial F(\zeta, n_x)}{\partial \zeta} \right|_{\zeta = \zeta_{crit}} = 0$$

Devo per scintilla de  $n$  lavorare con  $\zeta \leq \zeta_{crit}$ . Altrimenti si speglia.

Per  $n_x$  che è enumerata si nota che quando  $n_x > 10$  il rapporto  $R_{AC}/R_{DC}$  è 1,33. cioè la perdita addizionale non possono superare il 33%.

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \phi_1(\beta) + \frac{n_x^2 - 1}{3} \phi_2(\beta) \approx 1 + \frac{5n_x^2 - 1}{45} \beta^4 \quad (R_{AC} > R_{DC})$$

diciamo che  $R_{AC} = R_{DC} + R_{add}$ .

$$R_{add} = R_{DC} \cdot \frac{5n_x^2 - 1}{45} \beta^4 = \frac{5n_x^2 - 1}{45} \frac{e^3}{\rho} \left( \frac{n_y}{h_{in}} M_0 \pi f \right)^2 l b R_{DC}$$

l'unico termine che cambia con  $\theta$  è  $\rho$ . Se  $\theta$  enumerata le resistenze addizionali diminuiscono ( $\rho$  è al denominatore).

Le norme dicono che quando si riportano le resistenze alla temperatura di  $75^\circ$  bisogna applicare queste formule:


$$R_{DC75} = R_{DC25} \frac{235+75}{235+25} \quad R_{ADD75} = R_{AC25} - R_{DC25}$$

$$R_{add75} = R_{ADD75} \frac{235+25}{235+75}$$

Problema: più le condutt. sono elevate più i conduttori devono avere sezione elevata. Devo avere sezione elevata senza superare lo  $\beta$  critico.

Posso fare  $a = \text{costante}$  ed aumentare  $b$ . Un altro metodo è utilizzare più conduttori in parallelo.

Prendiamo un conduttore di sezione  $a \times b$ .



$$a = \sum_{i=1}^2 s_p$$


$$R_{DC1} = R_{DC2} = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\sum_{i=1}^2 s_p b}$$

$$\sum_{i=1}^2 = \frac{a}{s_p}$$

$$\beta = \frac{\theta}{2s_p} = \frac{\beta_0}{2} \leftarrow \text{ci guadagna}$$


$$n_x = n_{x0}$$

$$n_x = 2n_{x0} \leftarrow \text{ci perde}$$



### Esercizio su alde

- ipotesi: - avvolgimento per trifase  
 - p. esterna di Cu  $4 \times 16 \text{ mm}$  Area Cu:  $54,38 \text{ mm}^2$



avvolgimento su isolante di spessore  $0,5 \text{ mm}$

Si vuole fare avvolgimento da 30 spire e deve essere avvolto su bobina di Fe con dimensioni enegrete.  $\phi_{int} = 150 \text{ mm}$   
 diam.

Si ~~vole~~ <sup>può</sup> fare l'avvolgimento in due modi:

1) 3 strati lungo x (e 30 lungo y). Le dimensioni saranno  
 $\phi_{int} = 150 \text{ mm}$      $\phi_{ext} = 180 \text{ mm}$     altezza:  $450 \text{ mm}$

2) Si fanno 30 spire da uno strato. Con stesso diametro  
 $\phi_{int}$ ,  $\phi_{ext}$  e altezza dell'avvolgimento precedente.

$f = 50 \text{ Hz}$      $\theta = 75^\circ \text{C}$     lo spessore di penetrazione  $S_p = 10,47 \text{ mm}$

$$R_{DC} = 0,01833 \Omega$$

Bisogna trovare  $R_{AC}$  per i due avvolgimenti:

$$1) \quad n_x = 3 \quad \bar{z} = \frac{4}{10,47} = 0,3819 \quad \bar{z} = \frac{e}{S_p} \sqrt{\frac{m y b}{\rho_{Cu}}} = \frac{4}{10,47} \sqrt{\frac{30 \cdot 16}{669}} = 0,363$$

$$R_{AC} = 0,01878 \Omega \quad R_{AC} = 0,01873 \Omega$$


$$2) \quad n_x = 1 \quad \bar{z} = \frac{e}{S_p} = \frac{14}{10,47} = 1,337 \quad \bar{z} = \frac{e}{S_p} \sqrt{\frac{m y b}{\rho_{Cu}}} = 1,197$$

$$R_{AC} = 0,01305 \Omega \quad R_{AC} = 0,01151 \Omega$$



Incremento di resistenza del 15% circa dovuto elemento alla disposizione dei conduttori.

Per ridurre  $R_{ac}/R_{oc}$  devo fare diminuire  $\beta$  e fare aumentare  $n_x$ .




Divido il conduttore in 2 conduttori in parallelo

Diventano 2 ~~strati~~ <sup>avvolg.</sup> strati da 80 spire di rame in


dimensioni:  $4 \times 7$  mm

I due avvolgimenti sono fatti in modo indipendente.




L'avvolgimento esterno conviene anche il filo disperso dell'ew. interno. Questo collega i due avvolgimenti in // si ha che reagono e reag. conenti in circolazione tra i due avvolgimenti.


Soluzione che viene applicata è la trasposizione. In questo modo i due avvolgimenti necessariamente conterranno lo stesso filo.




Se 4 conduttori in parallelo devo fare 3 incroci.



Per le macchine rotanti o i trafo in alta frequenza si usa questa soluzione: lo in conduttore con altri conduttori all'interno isolati tra loro.



Se conduttore è sbavato viene chiamato Strato Rochel



Se i conduttori sono isolati: filo Litz

