



DINAMICA delle MACCHINE ELETTRICHE

In macchine elettriche si vede il comportamento e regime delle macchine. Noi analizzeremo il funzionamento in transitorio.



avvicinato a vuoto di un motore DC



avvicinato a vuoto di un motore CA.

Noi ci occuperemo solo delle macchine rotanti.

MODELLO DINAMICO di una MACCHINA ELT GENERALIZZATA

macchina elettrica è ferro e rame (avvolgimenti e circuito magnetico) che si accoppiano magneticamente



Un compito di un avvolgimento è generare una forte magnetomotrice nei traferri. Il secondo compito dell'avvolgimento è controllare opportunamente il flusso.

Il circuito magnetico guida il flusso come vogliamo e fornisce il grado di accoppiamento tra gli avvolgimenti.

AVVOLGIMENTI: possono essere — concentrati (traferri) o eccitati dal campo
 \ distribuiti


Ogni avvolgimento ha un asse magnetico e viene sempre rappresentato.

così:



Negli avvolgimenti useremo sempre la convenzione di segno degli utilizzatori. Una convenzione ulteriore è quella delle forze magnetomotrici (f_{mm}) come si vede in figura.

Consideriamo una macchina elettrica rotante. Ci interessano gli assi magnetici degli avvolgimenti delle macchine.



La numerazione degli avvolgimenti è arbitraria. Gli eventi temporali che si inducono negli avvolgimenti saranno sfasati in modo da 1 ante su 2, 2 su 3 e così via.

Per ogni avvolgimento bisogna scrivere un'equazione elettrica ed una magnetica

Sistemi di equazioni elettriche:

$$v_k(x) = R_k i_k + \frac{d\lambda_k(x)}{dt} \quad k = 1, \dots, n$$

Le equazioni elettriche non sono un grosso problema.

$$v_k = R_k i_k + p \lambda_k$$

SISTEMA di equazioni magnetiche

$$\lambda_k = \lambda_k(i_j) = M_{k1} i_1 + M_{k2} i_2 + \dots + M_{kk} i_k + \dots + M_{kn} i_n$$

Se c'è saturazione M dipende dalle correnti, inoltre M dipende dagli angoli.

È meglio usare una notazione matriciale.

$$V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix} \quad \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$V = R I + p \Lambda \quad R = \begin{bmatrix} R_1 & & & 0 \\ & R_2 & & \\ & & \dots & \\ 0 & & & R_n \end{bmatrix} = R^T$$

$$\Lambda = L(\theta) I = L_\sigma I + M_p(\theta) I$$

$$\text{dove } L_\sigma = \begin{bmatrix} L_{\sigma 1} & & & 0 \\ & L_{\sigma 2} & & \\ & & \dots & \\ 0 & & & L_{\sigma n} \end{bmatrix} \quad M_p(\theta) = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & \dots & M_{1n} \\ \vdots & & & \\ & & & \\ M_{n1} & \dots & & M_{nn} \end{bmatrix}$$

$L_\sigma I$ fornisce il vettore dei flussi dispersi (si suppone che la dispersione sia causata solo dalle correnti che circolano nell'avvolgimento).

Note: $R = R^T$, $L(\theta) = L(\theta)^T$, ma anche $L_s = L_s^T$ e $M(\theta) = M(\theta)^T$

Equazioni: Sistemi di equazioni:

$$V = RI + p\Delta \quad \text{elettrico}$$

$$\Delta = L(\theta)I = L_s I + M(\theta)I \quad \text{magnetico}$$

Per risolvere il sistema dobbiamo individuare le variabili di stato. Le nostre variabili di stato sono i flussi (forniscono dei vantaggi in caso di non linearità)

Bisogna conoscere $\Delta(0)$ cioè i flussi a $t=0$.


Devo conoscere anche le forzanti del sistema (cioè gli impulsi):

$$V \text{ e } \theta(t)$$

$$I = L^{-1}(\theta) \cdot \Delta \quad p\Delta = +V - RI$$

Noti $\Delta(0)$ e $p\Delta$ si fa un'iterazione numerica e otteniamo il valore di Δ in $0+\Delta t$ e poi ripetiamo il ciclo.

Di solito si ordinano prima gli avvolgimenti di statore e poi quelli di rotore. In questo modo si utilizza 4 solo angoli



$$\begin{vmatrix} V_s \\ V_r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_r \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_s \\ I_r \end{vmatrix} + p \begin{vmatrix} \Delta_s \\ \Delta_r \end{vmatrix}$$


$$\begin{vmatrix} \Delta_s \\ \Delta_r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L_{ss} & L_{sr} \\ L_{rs} & L_{rr} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_s \\ I_r \end{vmatrix}$$

Sicuramente L_{rs} e L_{sr} dipendono dall'angolo θ

Le induttanze di statore possono dipendere da θ quando il rotore è anisotropo. Allo stesso modo le induttanze di rotore dipendono da θ se lo statore è anisotropo.

Per studiare il transitorio elettromeccanico dobbiamo conoscere l'equazione di coppia.

Supponiamo di trovarci in linearità magnetica.



In un certo dt si ha che $dE_e - dE_m = dE_T + dE_w$

\swarrow energia elettrica
 \swarrow energia meccanica
 \downarrow energia termica (perdite)
 \downarrow energia magnetica

$$dE_E = I^T V dt$$

$$dE_M = C_m d\theta$$

$$dE_W = \frac{1}{2} d(I^T L I) \leftarrow \text{valido solo in condizioni di linearità magnetica}$$

$$dE_r = I^T R I dt$$

Risolviamo l'equazione sostituendo i valori ottenuti:

$$I^T R I dt + I^T p \Delta dt - C_m d\theta = I^T R I dt + \frac{1}{2} d(I^T L I)$$

$$+ C_m \frac{d\theta}{dt} = I^T \frac{d(LI)}{dt} - \frac{1}{2} \frac{d(I^T L I)}{dt}$$

$$C_m \omega_R = I^T \frac{d(LI)}{dt} - \frac{1}{2} \frac{d(I^T L I)}{dt} - \frac{1}{2} I^T \frac{d(LI)}{dt}$$

$$C_m \omega_R = \frac{1}{2} I^T \frac{dL}{dt} I + \frac{1}{2} L \frac{dI}{dt} - \frac{1}{2} \frac{dI^T}{dt} (LI)$$

$$C_m \omega_R = \frac{1}{2} I^T \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} I$$

$\underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_{\omega_R}$

$$\boxed{C_m = \frac{1}{2} I^T \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} I} \text{ Valido solo in linearità magnetica}$$

$$\text{Se } L(\theta) = \begin{vmatrix} L_{SS} & L_{SR} \\ L_{RS} & L_{RR} \end{vmatrix} \cdot I^T(\theta) e \quad I = \begin{vmatrix} I_S \\ I_R \end{vmatrix} \text{ allora si ha che}$$

L_{SS} e L_{RR} sono matrici simmetriche e $L_{SR}^T = L_{RS}$

$$C_m = \frac{1}{2} I_{SS}^T \frac{\partial L_{SS}}{\partial \theta} I_{SS} + \frac{1}{2} I_S^T \frac{\partial L_{SR}}{\partial \theta} I_R + \frac{1}{2} I_R^T \frac{\partial L_{RS}}{\partial \theta} I_S + \frac{1}{2} I_R^T \frac{\partial L_{RR}}{\partial \theta} I_R$$

①
②
③
④

Ci può essere coppia motrice se si ha corrente e statore e se si ha variazione delle mutue induttanze.

① e ④ sono validi per la macchina anisotropa in cui esiste un solo avvolgimento o a rotore o a statore

② e ③ sono validi per la macchina isotropa in cui si hanno avvolgimenti sia a rotore che a statore.

Quindi le equazioni risultano essere:

$$\begin{cases} V = RI + p\lambda \\ \lambda = L(\theta)I = L_r I + M_p(\theta)I \\ C_m = \frac{1}{2} I^T \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} I \\ C_m - C_r = J_{eq} \frac{d\omega_r}{dt} \\ \frac{d\theta}{dt} = \omega_r \end{cases}$$

i parametri sono:

$$R, L(\theta), J_{eq}$$

gli ingegni sono:

$$V, C_r$$

variabili di stato (cond. iniziali)

$$\lambda(0), \omega_r(0), \theta(0)$$



Se abbiamo tutto noto:

$$\begin{cases} I = L^{-1}(\theta)\lambda \\ C_m = \frac{1}{2} I^T \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} I \\ p\lambda = V - RI \\ p\omega_r = \frac{C_m - C_r}{J_{eq}} \\ p\theta = \omega_r \end{cases}$$

numerica \rightarrow trovo valori delle variabili in $t = 0 + dt$

$I = L^{-1}(\theta)\lambda$ non è facile invertire $L(\theta)$ anche numericamente.

Esempio: piccola macchina monofase ad induttanza e riluttanza con ipotesi di linearità magnetica



$$V = Ri + p\lambda$$


$$\lambda = L(\theta) \cdot i$$

$$L(\theta) = L_m + \Delta L \cos(2\theta)$$

$$C_m = \frac{1}{2} i \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} i = \frac{1}{2} i^2 (-2\Delta L \sin 2\theta)$$


Modello dinamico della macchina:

$$\begin{cases} V = Ri + p\lambda \\ \lambda = (L_m + \Delta L \cos(2\theta)) i \\ C_m = -\Delta L i^2 \sin(2\theta) \\ C_m - C_r = J_{eq} \frac{d\omega_r}{dt} \\ \frac{d\theta}{dt} = \omega_r \end{cases}$$





per avere coppie positive bisogna avere corrente tra $\theta = \frac{\pi}{2}$ e π e tra $\frac{3\pi}{2}$ e 2π .

Così quando




La struttura più semplice per alimentare queste macchine è un doppio.




Espressione della coppia in caso di saturazione


Esempio: statore emisotro e rotore emisotro



$v = Ri + p\lambda$, ma $\lambda = L(\theta)i$ non è più accettabile (perché c'è saturazione).



Dobbiamo poter esprimere l'energia di immagazzinamento nel circuito magnetico. Supponiamo di alimentare con una tensione V (continua) le bobine. In questo caso $I = \frac{V}{R}$. Tenere il rotore fermo nella posizione θ^* . Il bilancio energetico ci dice:



$$\Delta E_e - \Delta E_m = \Delta E_T + \Delta E_w$$

$= 0$
perché $\theta^* = \text{cost.}$

$$V i \Delta t = R i^2 \Delta t + \Delta E_w$$


$$R i^2 \Delta t + \Delta \lambda i = R i^2 \Delta t + \Delta E_w$$

$$\Delta E_w = \Delta \lambda i \Rightarrow E_w = \int_0^I i d\lambda$$

$$= \int_0^I i(\lambda, \theta) d\lambda$$

Per trovare la coppia applichiamo il principio dei lavori virtuali

1) $\lambda = \text{costante}$, $\theta = \theta^* + \Delta \theta$




$$\Delta E_E - \Delta E_M = \Delta E_T + \Delta E_W$$

$$Ri \Delta E + \underbrace{\Delta \lambda i}_{=0} = \Delta E_M = Ri \Delta E + \Delta E_W$$

ΔE_W <math>< 0</math> perché il campo magnetico si è impoverito

$$C_m \Delta \theta = -\Delta E_W \Rightarrow C_m = - \left. \frac{\partial E_W(\lambda, \theta)}{\partial \theta} \right|_{\Delta = \text{cost}}$$


2) $\theta = \theta^* + \Delta \theta$ $I = \text{cost.}$



$$\Delta E_E - \Delta E_M = \Delta E_T + \Delta E_W$$

$$\underbrace{\frac{\Delta \lambda}{\Delta t}}_{>0} I \Delta E - \Delta E_M = \Delta E_W$$

C'è variazione di energia magnetica ed è positiva (vestendo nel caso generale)



$$\Delta E_W = \frac{(\Delta + \Delta \Delta) I}{2} - \frac{\Delta I}{2} = \frac{1}{2} \Delta \Delta I$$

nel caso generale aumenta energia meccanica

Nel nostro caso alla situazione iniziale l'energia magnetica è l'area OPQ' , durante la trasformazione magnetica $\Delta \Delta I$ usi l'area $Q'PP''Q''$.

Alla fine si ha ~~due~~ le somme delle aree $OP'Q''$ e OPP'' : la prima area è $E_W(P'')$ mentre il secondo è l'energia meccanica.



Definiamo la coenergia $E_W = \int_0^I \lambda(i, \theta) di$. In questo modo

$$\Delta E_M = C_m \Delta \theta = \Delta E_W' \Rightarrow C_m = \left. \frac{\partial E_W(i, \theta)}{\partial \theta} \right|_{I = \text{cost}}$$

Il triangolino $P'PP''$ è un infinitesimo di area superiore (ma non è esatto). Quindi si può trascurare e perciò:


$$C_m = - \left. \frac{\partial E_W}{\partial \theta} \right|_{I = \text{cost}} + \left. \frac{\partial E_W'}{\partial \theta} \right|_{I = \text{cost}}$$

Consideriamo l'esperimento 2



$$\Delta E_M > \frac{1}{2} \Delta E_E$$

Uguaglianza delle due espressioni della C_m nel caso lineare



$$C_m = \frac{1}{2} i^2 \frac{\partial L}{\partial \theta}$$

$$\lambda = L(\theta) \cdot i$$

$$C_m = - \frac{\partial E_w(\lambda, \theta)}{\partial \theta} \Big|_{\lambda = \text{cost}}$$

$$E_w = \int_0^I i(\lambda, \theta) d\lambda = \frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{L(\theta)}$$

$$C_m = - \frac{\partial E_w(\lambda, \theta)}{\partial \theta} \Big|_{\lambda = \text{cost}} = - \frac{1}{2} \lambda^2 \left(- \frac{1}{L^2(\theta)} \frac{dL(\theta)}{d\theta} \right) = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(\theta)}{d\theta}$$

$$E_w = \int_0^I \lambda(\lambda, \theta) d\lambda = \frac{1}{2} L(\theta) I^2$$

$$C_m = \frac{\partial E_w(\lambda, \theta)}{\partial \theta} \Big|_{\lambda = \text{cost}} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(\theta)}{d\theta}$$


Metodi di risoluzione

1) Tabelle e due ingressi ad un'uscita. Entro con λ e con θ ed esito con i . molte entrie con λ e θ ed esito con E_w .



Si hanno problemi con i calcoli delle derivate di E_w . molte servono interpolazioni piuttosto complesse.

2) POLINOMI



C'è conveniente ad avere come variabile di stato il flusso. L'appross polinomiale va bene per saturazioni: non troppo spinte

$$i(\lambda, \theta) = a_1(\theta) \lambda + a_5(\theta) \lambda^5 + a_7(\theta) \lambda^7$$

a_1	a_5	a_7	a_4
$\theta_0 = 0$			
θ_{max}			

Con questa formula posso facilmente calcolare l'energia E_w

$$E_w = \int_0^\lambda I(\lambda, \theta) d\lambda = a_2(\theta) \frac{\lambda^2}{2} + a_5(\theta) \frac{\lambda^6}{6} + a_8(\theta) \frac{\lambda^8}{8}$$

$$C_m = - \left. \frac{\partial E_w(\lambda, \theta)}{\partial \theta} \right|_{\lambda=\text{opt}} = - \frac{\partial a_2(\theta)}{\partial \theta} \frac{\lambda^2}{2} - \frac{\partial a_5(\theta)}{\partial \theta} \frac{\lambda^6}{6} - \frac{\partial a_8(\theta)}{\partial \theta} \frac{\lambda^8}{8}$$


Per trovare C_m ho bisogno di una seconda tabella.

	$\frac{\partial a_2}{\partial \theta}$	$\frac{\partial a_5}{\partial \theta}$	$\frac{\partial a_8}{\partial \theta}$
θ_0			
θ_1			
\vdots			
θ_{max}			


MODELLISTICA dei MAGNETI PERMANENTI,

I magneti permanenti sono molto delicati.


Come trattiamo i magneti permanenti? Li perdiamo, ci buttano via e li sostituiamo con un avvolgimento alimentato in corrente continua.



Analizziamo un elettromagnete eccitato con un M.P.



In generale il magnete viene stabilizzato in corrente. In modo da creare una caratteristica che è quasi una retta con pendenza $\mu_2 = \mu_0 \mu_2$.
Quindi $B_m = \mu_2 H_m + B_0$



Supponiamo di avere il magnete e vediamo cosa accade al trifase.

$$B_m S_m = B_e S_e \Rightarrow \mu_2 H_m S_m + B_0 S_m = B_e S_e = \mu_0 H_e S_e$$

$$H_m = \frac{\mu_0 H_e S_e - B_0 S_m}{\mu_2 S_m} = \frac{\mu_0}{\mu_2} \frac{S_e}{S_m} H_e - \frac{B_0}{\mu_2}$$

Sostituisco nella equazione magnetica

$$0 = H_m l_m + H_{t2} l_{t2} + H_{t1} l_{t1}$$

trascurando l_{t1}

$$0 = \left(\frac{\mu_0 S_t}{\mu_s S_m} H_t \rightarrow \frac{B_0}{\mu_s} \right) l_m + \frac{\mu_0 l_{t2}}{s}$$

$$H_t = \frac{\frac{B_0}{\mu_s} l_m \frac{\mu_0}{\mu_s}}{\frac{\mu_0 S_t}{\mu_s S_m} l_m + \frac{\mu_0 l_{t2}}{s}}$$

definisco $l_m' = \frac{l_m \mu_0}{\mu_s}$

$$= \frac{\frac{B_0 l_m'}{\mu_0}}{\frac{S_t}{S_m} l_m' + l_{t2}} \quad (**)$$

Adesso devo annullare il magnete e inserire una bobina. Annullare il magnete permanente significa eliminare B_0 , ma non si cambia la permeabilità magnetica.

$$B_m S_m = B_{t2} S_{t2}$$

$$H_m = \frac{\mu_0 S_{t2}}{\mu_s S_m} H_{t2}$$

Sostituendo nella equazione


$$NI = H_m l_m + H_{t2} l_{t2} = \frac{\mu_0 S_{t2}}{\mu_s S_m} H_{t2} l_m + H_{t2} l_{t2}$$

$$H_{t2} = \frac{NI}{\frac{\mu_0 l_m S_{t2}}{\mu_s} + l_{t2}} = \frac{NI}{l_m' \frac{S_{t2}}{S_m} + l_{t2}} \quad (***)$$


Le equazioni (**) e (***) sono uguali per

$$NI = \frac{B_0 l_m'}{\mu_0}$$

Anche se l'equivalente è stato ricavato a regime è valido anche in transitorio. Noi modelliamo solo l'equivalente magnetico al ferro. (non le perdite !!)



Esempio: macchine monofase a magneti permanenti.



- ipotesi: assenza di saturazione magnetica
- macchine isotrope (raggiro costante)

Soltanto le macchine a magneti permanenti con soluzioni effettuate possono essere considerate isotrope.

$$N_s = R_s i_s + p \lambda_s$$

N_{HP} = non interessa

$$\lambda_s = L_s i_s + \underbrace{M \cos \theta}_{\text{quota concatenata dovuta al flusso di rotore}} I_{mp}$$

quota concatenata dovuta al flusso di rotore.

$$\Delta_{mp} = M \cos \theta i_s + L_{mp} I_{mp}$$

$$C_m = \frac{1}{2} \mathbf{I}^T \frac{\partial \mathbf{L}(\theta)}{\partial \theta} \mathbf{I} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i_s & I_{mp} \\ I_{mp} & I_{mp} \end{vmatrix} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \begin{vmatrix} L_s & M \cos \theta \\ M \cos \theta & L_{mp} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_s \\ I_{mp} \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i_s & I_{mp} \\ I_{mp} & I_{mp} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -M \sin \theta \\ -M \sin \theta & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_s \\ I_{mp} \end{vmatrix} = -M \sin \theta i_s I_{mp}$$

$\Delta_{HP} = M I_{mp}$ è la quota di flusso concatenata a stator quando $\theta = 0$

Il modello risulta essere:

$$\begin{cases} N_s = R_s i_s + p \lambda_s \\ \lambda_s = L_s i_s + \Delta_{HP} \cos \theta \\ C_m = -\Delta_{HP} \sin \theta i_s \end{cases}$$

Per avere il max effetto di coppia positiva la alimentazione deve essere eseguita alla posizione.

