




# TURBOCOMPRESSORI (macchine operatrici)

possono essere di tipo assiale



Le macchine assiali possono essere a più stadi

Il rapporto di compressione è

$$\beta = \frac{P_2}{P_1} \text{ sul singolo stadio}$$

$$\beta_c = \frac{P_{2c}}{P_{1c}} \text{ del compressore}$$



$\beta$  dello stadio può avere valore circa  $1,4 \div 1,2$

Il  $\beta_c$  del compressore può avere 10 per l'industria e  $20 \div 30$  per il turbogas.

Le macchine assiali elaborano delle portate molto più elevate delle centrifughe.

Le macchine centrifughe hanno  $\beta \approx 3 \div 4$


Vali l'equazione di Eulero

$$L_i = u_2 C_{u2} - u_1 C_{u1} \text{ (per macchine operatrici)}$$

con  $1 \leq 2$  ingresso e uscita della girante

Valgono anche le equazioni del 1° e del 2° principio

$$Q_e + L_i = \Delta e_c + \Delta e_g \quad (L_i = \int r dp + \Delta e_c + L_w)$$



ideale  $Q_e = L_w = 0$

"tipico"  $Q_e = 0 \quad L_w \neq 0$

reale  $Q_e \neq 0 \quad L_w \neq 0$

Il rendimento ideale del compressore

$$\eta_{gc} = \frac{L_i - L_w}{L_i} = \frac{\frac{m}{m+1} \frac{k}{k-1}}{\frac{m}{m+1} \frac{k}{k-1}}$$

eq. Euler

$$\eta_{isc} = \frac{L_{is}}{L_i} = \frac{\beta \frac{k-1}{m}}{\beta \frac{k-1}{m}}$$

$Q_e = 0$   $\Delta E_i = 0$


$$C = \frac{m-k}{m-1}$$

$$CST = Q_e + L_w = 0$$

Dal I principio

$$Q_e + L_w = \int_{inlet}^{outlet} T ds \quad \text{se } Q_e = 0$$

l'integrale sotto curva e  $L_w$



Definiamo il grado di Reazione  $R = \frac{\Delta h_{grate}}{L_i}$

$$R = \frac{w_1^2 - w_2^2 + u_2^2 - u_1^2}{c_2^2 - c_1^2 + w_2^2 - w_1^2 + u_2^2 - u_1^2}$$

Coefficienti adimensionali:

coefficiente di lavoro (o di pressione)  $\psi = \frac{L_i}{u_2^2/2}$

coefficiente di perdite  $\beta = \frac{L_w}{u_2^2/2}$

coefficiente di portata  $\varphi = \frac{w_{22}}{u_2} = \frac{c_{22}}{u_2}$

macchine radiali      macchine assiali

Con i coefficienti sopra elencati si possono esprimere i rendimenti del compressore in funzione di

esempio  $\eta_{p0} = \frac{L_i - L_w}{L_i} = \frac{\psi - \beta}{\psi}$


### Turbocompressore centrifugo non stadiato

La girante può essere aperta o chiusa.

Chiusa se i canali interpolari sono chiusi.


da un lato dal disco e dall'altro da una

lamina di metallo.




palettezza radiale

$$\beta_2 = \frac{\pi}{2}$$



palettezza in avanti

$$\beta_2 < \frac{\pi}{2}$$




palettezza indietro

$$\beta_2 > \frac{\pi}{2}$$

$$L_i = U_2 c_{u2} - U_1 c_{u1} \approx 0$$

in genere  $c_{u1} = 0$  perché non si ha una pregirante.




$$c_{u2} = u_2 + w_{22} \operatorname{ctg} \beta_2$$

$\beta_2$  è un angolo costruttivo della macchina.


$$\frac{L_i}{U_2^2} = u_2 \left( u_2 + w_{22} \operatorname{ctg} \beta_2 \right)$$

$$\frac{L_i}{u_2^2} = 1 + \frac{w_{22}}{u_2} \operatorname{ctg} \beta_2 \quad \frac{L_i}{u_2^2} = \psi = 2 \left( 1 + \psi \operatorname{ctg} \beta_2 \right)$$





Ora vogliamo trovare  $L_w = f(\psi)$  e  $\zeta = f(\psi)$

Possiamo dividere  $L_w = L_{w,d} + L_w^c$   
 ↑ ↑  
 perdite distribuite perdite concentrate



$$L_{w,d} = \lambda \frac{e}{d} \frac{c^2}{2} \quad L_{w,d} \propto \frac{w_2^2}{2}$$


$$\zeta_d \propto \psi^2$$



se  $\beta > \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\eta}{\eta_c} = \frac{L_i - L_w}{L_i} = \frac{\psi - \zeta}{\psi}$$

Caratteristiche manometriche



$$L_i = \int v dp + L_w + \Delta E_c$$

$\approx 0$



$$L_i - L_w = \int v dp$$

Ipotizziamo incomprimibilità del fluido ( $v = \text{costante}$ )

$$L_i - L_w = v [P_{1c} - P_{2c}] = \underbrace{v}_{RT_1} P_{1c} (\beta - 1)$$

$$\psi - \zeta = \frac{RT_2}{\frac{u^2}{2}} (\beta - 1) \Rightarrow \beta - 1 \propto \psi - \zeta$$

$$\beta - 1 \propto (\psi - \zeta) \left( \frac{d_2^2 n}{\sqrt{RT_2}} \right)^2$$




$$\eta_{2c} = \zeta \frac{\pi d_1 l_2}{2} \omega_{2c} \quad \eta_{2c} = \frac{RT_2}{P_2} = \zeta \pi d_1 l_2 \frac{u_2}{\sqrt{RT_2}}$$

$$u_2 = \pi d_1 n$$

$$\zeta = \frac{\sqrt{RT_1}}{d_1^2 P_2} \propto d_2^2 \left( \frac{l_2}{d_2} \right) \psi \left[ \frac{d_2 n}{\sqrt{RT_1}} \right]$$

↑  
costante in similitudine



$$\eta_{2c} = \frac{\sqrt{RT_1}}{d_1^2 P_2} \propto \psi \left[ \frac{d_2 n}{\sqrt{RT_1}} \right]$$

↑  
particelle  
concrete

Similitudine:

- geometrica

- cinematica

$$(\psi = \text{cost}) \Rightarrow$$

$$\psi = \text{cost}$$

$$\zeta = \text{cost}$$

$$\psi - \zeta = \text{cost}$$

$$\Rightarrow \eta = \text{costante}$$


In similitudine

$$\frac{\eta \sqrt{RT_2}}{d_1^2 P_2} \propto \frac{d_2 n}{\sqrt{RT_1}}$$

$$\beta - 1 \propto \left( \frac{d_2 n}{\sqrt{RT_2}} \right)^2$$

$$\beta - 1 \propto \left( \frac{d_2^2 \sqrt{RT_2}}{d_1^2 P_2} \right)^2$$

Dati forniti dai costruttori



Il rendimento non è  $\eta_s$ , né  $\eta_c$  di tipo certo di più parametri.

e fornisce anche il rendimento complessivo del compressore.

I limiti non fanno conto della proporzionalità con il diametro e forniscono il compressore per una

$$\frac{n d_2}{\sqrt{RT_1}} \rightarrow \frac{n}{NT}$$

tipologia di GAS quindi trasmiss R.

$$\frac{m \sqrt{RT_1}}{d_2^2 P_1} \rightarrow \frac{m \sqrt{T_1}}{P_1}$$

La portata corretta non ha alcuna dimensione di una portata. Allora si collega rispetto alle condizioni standard


$$\frac{n}{\sqrt{T_1}} \rightarrow \frac{n}{\sqrt{T_1/T_0}}$$

$$T_0 = 288 \text{ K}$$

$$P_0 = 1013 \text{ mBar}$$

$$\frac{m \sqrt{T_1}}{P_1} \rightarrow \frac{m \sqrt{T_1/T_0}}{P_1/P_0}$$

# Turbocompressore assiale




$$C_a \approx \text{cost}$$

$\rho$  cresce

$$m = \text{costante} = A \rho C_a$$


Ne segue che  $A$  deve diminuire



$$L_i = u_2 c_{u2} - u_1 c_{u1} \approx u (c_{u2} - c_{u1})$$



$$R = \frac{w_1^2 - w_2^2}{c_2^2 - c_1^2 + w_1^2 - w_2^2} \begin{cases} w_1 = c_2 \\ w_2 = c_1 \end{cases} = 0,5$$

↑ grado di reazione



Palettatura  $R=0$  ( $w_1^2 = w_2^2$ )

Palettatura  $R=1$  ( $c_1^2 = c_2^2$ )



Le macchine hanno palettature sempreate ed  $R$  tende a crescere andando verso la punta della pala.

$$L_i = u (c_{u2} - c_{u1}) = u (u + c_a \text{ctg} \beta_2 - c_a \text{ctg} \alpha_1) = u [u + c_a (\text{ctg} \beta_2 - \text{ctg} \alpha_1)]$$


$$c_{u2} = u + c_a \text{ctg} \beta_2$$

$$c_{u1} = u + c_a \text{ctg} \alpha_1$$



$$\frac{L_i}{u^2} = \psi = 2 [1 + \psi (\text{ctg} \beta_2 - \text{ctg} \alpha_1)]$$

$\tan \beta_2 - \tan \alpha_1$  non è sempre  $< 0$  quindi

(26)



$\psi$  è sempre crescente



Esempio

$\psi = 0,4$


$\alpha_1 = 45^\circ$

$\beta_1 = 135^\circ$

$\eta_c = 0,8$

$\psi = 2 [1 - 0,4 \cdot 2] = 0,4$

$u_2 = u_1 = 250 \text{ m/s}$



$L_1 = \psi \frac{250^2}{2} = 12500 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$

$\eta_{gc} = \frac{L_1 - L_w}{L_1} = \frac{\frac{m}{m \cdot i}}{\frac{k}{k-1}} = \eta$

$\Rightarrow \frac{m-1}{m} = \frac{1}{\eta_{gc}} \cdot \frac{k-1}{k} = \frac{1}{0,8} \cdot 0,250 = 0,3125$

$L_c = \psi \frac{250^2}{2} = c_p T_1 (\beta^{0,3125} - 1)$




$\beta = \left( \frac{L_c}{c_p T_1} + 1 \right)^{\frac{1}{0,3125}} = 1,12$

In genere  $\eta_{gc} \approx 0,8$  per i componenti analitici e



$\eta_{gc} \approx 0,8$  per i componenti radicali.



# PUNTO DI FUNZIONAMENTO



Non bisogna mai avere parità <sup>di quella de compresso</sup> ~~del~~ punto ~~del~~ punto max di  $\beta$





In questo caso si mescola un ciclo. Si sentono oscillazioni nel circuito. Queste oscillazioni sono tanto più veloci tanto più il volume è piccolo. Questo è un funzionamento

che non deve essere mai realizzato (il compresso schiatta).


# Reposizione

A  $P = \text{costante}$  noi vogliamo riposare la portata in.




Metodi:

1) Metto relvola alle mandate



s. più rendere da A e B semplicemente chiudendo la relvola

2) Metto relvola su aspirazione




$$I_1' = I_1$$

$$n = \text{cost}$$


$$P_1' < P_1$$

$$m' = C + S m$$




Tra i due metodi è preferito il secondo infatti se A è il punto di max rendimento allora il rendimento in C è > che in B e nella m C fanno vero lavoro (converso in energia)

5. possono raggiungere delle condizioni in cui riducendo  $m$  aumenta talmente il lavoro che la potenza assorbita risulta maggiore. Questo accade se si utilizza una macchina assiale.




3) by-pass




Butta via una pa per mantenere la pressione costante  $V_3$  bene per turbatori assiali in cui si diminuisce di  $m$  aumenta  $P$ .

5. può pensare di utilizzare il ciclo per recuperare l'energia buttata via. Il problema è che l'aria è calda, quindi bisogna mettere un refrigeratore.


4) regolazione di  $m$  variabile



Esempio  $m = 0,15 m$   $\beta' = \beta$




Il compressore lavora in D. Il lavoro sarà uguale lo stesso del punto A, ovvero un po' il rendimento. Questo tipo di regolazione funziona anche per compressori assiali.



5) Regolazione ON/OFF. Si chiude il compressore se la pressione dentro il serbatoio scende sotto una certa soglia, quando la pressione supera un valore di pressione max il compressore viene aperto e' necessario una velocità di non ritorno che non faccia uscire l'aria dall'espansivo. In questo modo si ottiene un motore a ciclo "m".

## TURBO POMPE



Equazione di eulero  $L_i = u''c_u'' - u'c_u'$

Formulano il primo principio in forma mista

$$L_i = \int v dp + \Delta E_c + \Delta E_p + L_w = \frac{\Delta p}{\rho} + \Delta E_c + \Delta E_p + L_w$$

$$L_i = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) + L_w$$

Carico totale  $H^0 = \frac{P}{\rho g} + \frac{c^2}{2g} + z$

$\uparrow$  quota piezometrica       $\uparrow$  altezza cinet. ca

$$L_i = g(H_2^0 - H_1^0) + L_w$$